

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第166号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年2月11日 08時05分ごろ	
発生場所	阪神港大阪区神崎川	
事故等調査の経過	平成21年6月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 げんとく2008、199トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 134831、妙宝海運有限公司</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底に凹損及び推進器翼曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか3人が乗り組み、積荷役のため空船で船首約1.2m、船尾約2.8mの喫水で阪神港大阪区神崎川の合同製鐵岸壁に向かい、左舷を着岸して出船着けにすため右回頭中、平成21年2月11日08時05分ごろ、船底接触した。	
気象・海象	<p>気象：平穩</p> <p>海象：潮汐 高潮</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、港内の水深の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が阪神港大阪区において着岸作業中、港内の水深の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	