

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009長第77号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成20年12月22日 07時30分ごろ	
発生場所	長崎県西海市西海町横瀬郷猪ノ首鼻西方沖 (概位 北緯33°04.8′ 東経129°43.5′)	
事故等調査の経過	平成21年6月8日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	石材運搬船 しんよう、499トン	
船舶番号、船舶所有者等	136384、株式会社平松海運	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷ビルジキール曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか4人が乗り組み、西海市太田和港を石材約1,000m ³ の満載状態で横瀬郷猪ノ首鼻西方沖に到着後、揚げ荷役の準備を行っていたところ、平成20年12月22日07時30分ごろ、突風を受けて船体が圧流され、既に投入していた石材に左舷側中央付近船底が乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 雨、風向 北北西、風力 4 海象：潮汐 下げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、石材投入位置の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、猪ノ首鼻西方沖において、本船が石材を満載状態で揚げ荷役の準備中、石材投入位置の確認を適切に行わなかったため、突風を受けて船体が圧流され、船底部が既に投入していた石材に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	