

船舶事故等調査報告書

平成21年12月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第238号	
事故等種類	同乗者負傷	
発生日時	平成21年7月19日（日） 16時00分ごろ	
発生場所	福井県坂井市 福井南防波堤灯台から真方位198° 6.5km付近 (概位 北緯36° 09′ 東経136° 05′)	
事故等調査の経過	平成21年8月17日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	水上オートバイ ^{にだいめいし} 二代目石丸、0.1トン	
船舶番号、船舶所有者等	244-21484福井、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士	
死傷者等	同乗者が左下肢にかすり傷	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗船し、福井市三里浜の沖で遊走を行ったのち、浜辺に帰着したところ、平成21年7月19日16時00分ごろ、波打ち際に波高約2mの磯波を受けて本船が転倒したため、既に本船から降りていた同乗者の左下肢に接触し、同乗者が左下肢にかすり傷を負った。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 西、風力 1 海象：うねり 少しあり、波高 約2m	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	なし なし あり 本船が、三里浜の波打ち際において波高約2mの磯波で転倒し、同乗者と接触したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が三里浜の波打ち際に帰着したとき、波高約2mの磯波で転倒したため、既に本船から降りていた同乗者の左下肢に接触したことにより発生したものと考えられる。	