

船舶事故等調査報告書

平成21年12月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第294号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年8月5日 08時30分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路市 家島諸島男鹿島	
事故等調査の経過	平成21年9月25日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 砂利採取運搬船 第65天神丸^{てんじん}、997トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 134205、天神海運株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼曲損、ビルジキール損傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか5人が乗り組み、家島諸島男鹿島の碎石積込み場に空船にて接岸作業中、平成21年8月5日08時30分ごろ、船底に衝撃を感じた。	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約4.4m/s、視界 良好</p> <p>海象：潮汐 下げ潮中央期、うねり方向 なし</p>	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、男鹿島の碎石積込み場に接岸作業中、水深の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が家島諸島男鹿島の碎石積込み場に接岸作業中、水深の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	