

船舶事故等調査報告書

平成21年12月24日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009門第148号	
事故等種類	衝突（灯標）	
発生日時	平成21年8月1日 18時10分ごろ	
発生場所	福岡県博多港 博多港中央航路第3号灯標 （概位 北緯33°38.2′ 東経130°20.7′）	
事故等調査の経過	平成21年9月28日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 うりずん、1,596トン	
船舶番号、船舶所有者等	135420、鹿児島荷役海陸運輸株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、一級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	本船右舷外板に擦過傷、博多港中央航路第3号灯標に損傷	
事故等の経過	本船は、博多港香椎7号岸壁に向けて航行中、平成21年8月1日18時10分ごろ、博多港中央航路第3号灯標に本船右舷側が衝突した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北、風力 4 海象：潮汐 上げ潮中央期	
その他の事項	日没時刻は19時19分であった。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、博多港中央航路から博多港東航路に入航する際、博多港東航路E1号灯標を博多港中央航路第3号灯標と見誤り、博多港中央航路第3号灯標に気付かずに航行し、同灯標に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、博多港において中央航路から東航路に入航する際、博多港東航路E1号灯標を博多港中央航路第3号灯標と見誤ったため、博多港中央航路第3号灯標に気付かずに航行し、同灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。	