

船舶事故等調査報告書

平成22年10月28日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第138号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成22年3月25日 15時10分ごろ	
発生場所	阪神港大阪第3区木津川河口付近 大阪府大阪市大阪南港沖防波堤灯台から真方位051° 4,000m付近 (概位 北緯34° 38.0' 東経135° 27.3')	
事故等調査の経過	平成22年7月6日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	液体化学薬品ばら積船 <sup>てんゆう</sup> 天祐丸、419トン	
船舶番号、船舶所有者等	132152、株式会社菅原ジェネラリスト	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底中央部外板に凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約1.2m、船尾約3.5mの喫水で、阪神港大阪第3区木津川河口付近を航行中、平成22年3月25日15時10分ごろ、浅瀬に乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北西、風力 2、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、阪神港大阪第3区木津川河口付近を航行中、浅瀬があることを承知していたが、反航船を左舷対左舷で通過しようとして右転した際、右転し過ぎて浅瀬に向けて航行したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、阪神港大阪第3区木津川河口付近を航行中、反航船を左舷対左舷で通過しようとして右転した際、右転し過ぎたため、浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	