

船舶事故等調査報告書

平成22年1月28日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第317号	
事故種類	遊泳者負傷	
発生日時	平成21年7月20日（月・祝日） 13時25分ごろ	
発生場所	石川県金沢市 金沢港西防波堤灯台から真方位096° 1,990m付近 （概位 北緯36° 38.5′ 東経136° 37.3′）	
事故等調査の経過	平成21年10月14日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	水上オートバイ ドラ、2.70m	
船舶番号、船舶所有者等	281-17958石川、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、特殊小型船舶操縦士	
死傷者等	負傷 1人（遊泳者）	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、内灘海水浴場において、スロットルをアイドリング状態とし、海岸近くを低速力で北進中、平成21年7月20日13時25分ごろ遊泳者に衝突し、遊泳者が頭部を負傷した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 東南東、風向 2、視界 良好 海象：うねり なし 波高 北方からの磯波があった	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、内灘海水浴場において、磯波が寄せている状況下で北進中、遊泳者から離れて航行するなどの遊泳者に対する安全措置をとらなかったため、遊泳者と衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が内灘海水浴場を北進中、磯波が寄せている状況下、遊泳者から離れて航行するなどの遊泳者に対する安全措置をとらなかったため、遊泳者と衝突したことにより発生したものと考えられる。	