

船舶事故等調査報告書

平成22年3月25日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009横第159号	
事故等種類	転覆	
発生日時	平成21年6月16日 16時20分ごろ	
発生場所	三重県尾鷲市三木埼灯台から真方位193°630m付近 (概位 北緯33°57.7′ 東経136°16.0′)	
事故等調査の経過	平成21年6月17日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 乗組員等に関する情報</p> <p>漁船 ひで丸、0.9トン ME3-58996（漁船登録番号）、個人所有 船長、一級小型船舶操縦士</p>	
死傷者等	なし	
損傷	船体、主機、電気機器類損傷	
事故等の経過	<p>本船は、船長1人が乗り組み、三木埼灯台の南方約630mにある神ノ島周辺の漁場に着いて操業を開始したが、しばらくして雷が鳴り始めたため、漁具を揚収して、三木浦漁港に向け帰航の途につき、神ノ島西方の浅所を航行中、平成21年6月16日16時20分ごろ、高まった波浪に持ち上げられ、一瞬にして転覆した。</p> <p>船長は、転覆した船内から、外に脱出し、船底にしがみついていたところ、17時過ぎ通りかかった漁船に救助された。</p> <p>本船は、その後、僚船に三木浦漁港までえい航された。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 ひょう、風向 北西、風速 約20m/s、視界 良好 海象：波高 約2m、海水温 約22.2℃ 特記事項：紀勢・東紀州地方に突風、ひょうを付加事項とする大雨、雷、洪水注意報発表中</p>	
その他の事項	<p>船長は、救命胴衣を着用していなかった。</p> <p>船長は、普段出漁の前夜にテレビで気象情報を入手するようにしていたが、前日及び当日は入手していなかった。</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり なし あり</p> <p>船長は、神ノ島西方沖を帰航中、気象情報を入手せずに出港したため、天候が急変して荒天に遭遇したものと考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が神ノ島西方沖を帰航中、船長が気象情報を入手せずに出港したため、荒天に遭遇して転覆したことにより発生したものと考えられる。	