

## 船舶事故等調査報告書

平成22年3月25日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第93号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年8月10日 21時30分ごろ	
発生場所	沖縄県石垣港 <small>りゅうぎゅうかんのんざき</small> 琉球観音埼 灯台から真方位155° 1,900m付近 (概位 北緯24° 21.0′ 東経124° 07.2′)	
事故等調査の経過	平成21年12月9日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	貨物船 <small>オーシャン ブLOSSOM</small> OCEAN BLOSSOM（パナマ共和国）、3,269トン 9119232（IMO 番号）、有限会社エスティマリンエンジニアリング（船舶管理会社）	
乗組員等に関する情報	船長、パナマ共和国船長免状	
死傷者等	なし	
損傷	船首船底に凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか16人が乗り組み、船首船尾とも約6.81mの喫水で、台風8号の接近に伴い、避難のため、石垣港に向けた。本船は、平成21年8月10日21時30分ごろ、石垣港内で浅瀬に乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南南東、風速 約7.6m/s、視界 良好 海象：潮汐 ほぼ高潮期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、入港経験がない石垣港に荒天避泊する際、代理店から正確な錨地の位置を入手していたが、錨地の位置を間違えて記憶し、海図に記載しなかったものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が石垣港に荒天避泊する際、錨地の位置を間違えて記憶し、海図に記載しなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	