

船舶事故等調査報告書

平成22年5月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010神第32号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年12月3日 03時40分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路港網干第1区	
事故等調査の経過	平成22年2月16日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 ^{えいせい}栄勢丸、171トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 128780、個人所有</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	左舷外板凹損	
事故等の経過	本船は、船長ほか3人が乗り組み、南洋材約400m ³ を積載して、姫路港網干第1区において着岸作業中、平成21年12月3日03時40分ごろ、左舷外板が岸壁に接触した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約7～8m/s、視界 良好 海象：潮汐 低潮	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、姫路港網干第1区において着岸作業中、強風時における操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が姫路港網干第1区において着岸作業中、強風時における操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	