

船舶事故等調査報告書

平成22年5月27日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第184号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年5月15日 14時20分ごろ	
発生場所	愛媛県松山市 松山港外港吉田浜地区防波堤灯台から真方位102°600m付近（概位 北緯33°50.8′ 東経132°41.9′）	
事故等調査の経過	平成21年6月26日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。	
事実情報	船種船名、総トン数 貨物船 BONNY STAR（大韓民国）、4,142トン 船舶番号、船舶所有者等 9085431（IMO番号）、NAM SUNG SHIPPING CO.,LTD	
乗組員等に関する情報	船長、免状不詳	
死傷者等	なし	
損傷	船体 右舷船尾部にき裂及び凹損 岸壁 止め金及び車止め各1個破損	
事故等の経過	本船は、船長ほか13人が乗り組み、松山港外港新ふ頭1号岸壁に着岸作業中、平成21年5月15日14時20分ごろ、同岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 3、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の初期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 不明 不明 本船は、松山港において着岸作業中、岸壁に衝突したものと考えられるが、調査ができなかったため、衝突した状況を明らかにすることができなかった。
原因	本事故は、本船が松山港において着岸作業中、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられるが、原因を明らかにすることができなかった。	