

船舶事故等調査報告書

平成23年1月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009函第74号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年11月25日（水） 16時20分ごろ	
発生場所	青森県大間町大間埼灯台から真方位158°700m付近 （概位 北緯41°32.9′ 東経140°54.9′）	
事故等調査の経過	平成21年11月26日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 プレジャーボート 哲丸、6.1トン 船舶番号、船舶所有者等 不明、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長、免状不詳	
死傷者等	なし	
損傷	舵板曲損、プロペラ翼曲損及び欠損	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、大間町大間埼北方沖を西進中、平成21年11月25日16時20分ごろ、大間埼灯台から真方位158°700m付近の岩礁に乗り揚げた。 本船は、水難救済会の船に救助され、17時30分ごろ大間町大間港に着岸した。	
気象・海象	気象：風向 東、風力 2 海象：不明	
その他の事項	船長は、過去にヨットで大間埼北方沖を航行した経験があった。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり 不明 不明 本船は、大間埼北方沖を西進中、岩礁に乗り揚げたものと考えられるが、船長から情報が得られなかったため、その経緯を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、本船が、大間埼北方沖を西進中、岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	