

船舶事故等調査報告書

平成23年4月28日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010横第246号	
事故等種類	衝突（防波堤）	
発生日時	平成22年12月17日（金） 02時00分ごろ	
発生場所	千葉県千葉港千葉第4区 市原市千種海岸青柳2号防波堤 （概位 北緯35°30.8′ 東経140°02.0′）	
事故等調査の経過	平成22年12月17日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船種船名、総トン数</p> <p>船種船名、総トン数</p> <p>船種船名、総トン数</p>	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船体水没、船首部圧損、船体右舷中央部及び船外機上部損壊、プロペラ3枚欠損	
事故等の経過	本船は、船長が1人を乗せ、千葉港千葉第4区を航行中、平成22年12月17日02時00分ごろ、青柳2号防波堤に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北、風力 3、視界 良好 海象：海上 平穏	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 不明 不明 本船は、千葉港千葉第4区を航行中、青柳2号防波堤に衝突したものと考えられるが、船長及び同乗者から情報が十分に得られなかったため、衝突に至る状況を明らかにすることは出来なかった。
原因	本事故は、夜間、本船が、千葉港千葉第4区を航行中、青柳2号防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。	