

船舶事故等調査報告書

平成23年7月28日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010広第185号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成22年4月29日（木、祝日） 03時30分ごろ	
発生場所	山口県岩国市伊勢小島北岸 周防大島町久賀港大崎鼻灯台から真方位027° 4.6海里付近 （概位 北緯34° 01.5′ 東経132° 19.5′）	
事故等調査の経過	平成22年10月26日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等</p> <p>乗組員等に関する情報</p>	
乗組員等に関する情報	船長、船舶免許証不明	
死傷者等	なし	
損傷	水没（後日、引き揚げられた。）	
事故等の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、2人を同乗させて伊勢小島北岸沖の水深約15mの場所において揚錨中、平成22年4月29日03時30分ごろ、浅所に乗り揚げた。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 南西、風力 3～4、気温 約10℃</p> <p>海象：潮汐 低潮期</p>	
分析	<p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>不明</p> <p>不明</p> <p>不明</p> <p>本船は、伊勢小島北岸沖において揚錨中、浅所に乗り揚げたものと考えられるが、船長から十分な情報が得られなかったため、乗揚に至る状況を明らかにすることはできなかった。</p>
原因	本事故は、夜間、本船が、伊勢小島北岸沖において揚錨中、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	