

船舶事故調査報告書

平成24年5月17日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決
 委員 横山 鐵 男（部会長）
 委員 庄 司 邦 昭
 委員 根 本 美 奈

事故種類	乗組員死亡	
発生日時	不明（平成23年6月20日 04時30分ごろ～12時30分ごろの間）	
発生場所	不明（福井県高浜町高浜漁港～高浜町正 ^{しょうめん} 面 埼北方3,000m付近の間）	
事故調査の経過	平成23年8月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わなかった。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	漁船 ^{つりさん} 釣三丸、3.4トン FK3-8447（漁船登録番号）、個人所有 9.90m(Lr)×2.18m×0.72m、FRP ディーゼル機関、漁船法馬力数70、昭和55年4月23日	
乗組員等に関する情報	船長 男性 77歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和51年1月30日 免許証交付日 平成22年11月30日 (平成28年5月11日まで有効)	
死傷者等	死亡 1人（船長）	
損傷	なし	
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、平成23年6月20日04時30分ごろ高浜漁港を出港し、正面埼北方沖のあまだいはえ縄漁の漁場に向かった。 船長の家族は、12時になっても本船が帰港しないので、所属漁業協同組合に連絡した。 本船は、12時30分ごろ、正面埼北方3,000m付近を漂流しているところを捜索中の僚船によって発見されたが、船内に船長がいなかったことが判明し、海上保安庁の巡視船艇及び航空機並びに僚船による捜索が行われたが、船長は発見されなかった。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約5m/s、視界 良好 海象：波高 約20cm、水温 約21℃	
その他の事項	本船は、船体に損傷がなかった。 船長は、行方不明となり、後日、死亡認定された。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 不明 不明 船長は、行方不明となり、後日、死亡認定され

		<p>た。</p> <p>本船は、6月20日04時30分ごろ高浜漁港を出港し、12時30分ごろ正面埼北方3,000m付近において無人で漂流しているところを発見されたことから、この間において、船長が落水して行方不明になった可能性があると考えられるが、落水した状況を明らかにすることはできなかった。</p>
原因	<p>本事故は、本船が高浜漁港を出港後、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。</p>	