

船舶事故調査報告書

平成28年11月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	乗揚
発生日時	平成27年10月28日 09時08分ごろ
発生場所	福岡県福岡市博多港 博多港東防波堤灯台から真方位043° 1.1海里付近 (概位 北緯33° 38.0′ 東経130° 24.1′)
事故の概要	プレジャーボート ^{レインボー} Rainbowは、釣りをしながら漂流中、乗り揚げた。
事故調査の経過	平成28年2月16日、主管調査官（門司事務所）を指名原因関係者から意見聴取実施済
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	プレジャーボート Rainbow、5トン未満（長さ6.15m） 293-20357福岡、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型
負傷者	なし
損傷	船外機ロアケースに欠損、プロペラ翼に欠損、船底外板に亀裂
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 3 海象：潮汐 高潮時、潮高 約195cm（博多東浜）
事故の経過	本船は、釣りをしながら漂流していた。 本船は、錨を備えていなかった。
分析	本船は、釣りをしながら漂流中、防波堤周囲の水面下の消波ブロックに乗り揚げた可能性があると考えられるが、船長から情報を得ることができなかったことから、乗揚に至った状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、本船が釣りをしながら漂流中、防波堤周囲の水面下の消波ブロックに乗り揚げた可能性があると考えられる。