

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第104号	
事故等名	貨物船こんぴらⅡ座洲	
発生年月日時刻	平成20年9月12日18時20分ごろ	
発生場所	岡山県西大寺港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月1日 広島・地方事故調査官が海難報告書を精査 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実	貨物船 こんぴらⅡ 392トン	
船種・船名・総トン数	129874	
船舶番号	大内海運有限公司	
船舶所有者等		
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、西大寺港において、石膏1,000トンを積み、船首3.2m、船尾4.0mの喫水をもって、苅田港に向け航行を始めた。西大寺港出口付近に差し掛かった平成20年9月12日18時20分ごろ、船底が浅所に接触した。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、港内の浅所状況の確認を十分に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、本船が出港するにあたり、浅所状況の確認を十分に行わなかったため、同浅所に底触したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	