

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第98号	
事故等名	押船清丸被押バージ JFE NI 座洲	
発生日月時刻	平成20年9月23日04時15分ごろ	
発生場所	岡山県水島港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月5日 広島・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船舶所有者に損傷状況について電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実		
船種・船名・総トン数	A 押船 清丸 120トン	
船舶番号	134724	
船舶所有者等	岡本海運株式会社	
船種・船名・総トン数	B バージ JFE NI 不詳	
船舶番号(IMO 番号)	なし	
船舶所有者等	不詳	
乗組員等に関する情報	A 船長 四級海技士(航海)	
	B	
負傷者	A 負傷者 なし	
	B	
損傷	A なし	
	B なし	
事故等の経過	A船は、B船を押して、岡山県水島港で着岸中、平成20年9月23日04時15分ごろ、浅瀬に接触した。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし A船は、浅所状況の確認を十分に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、A船がB船を押して着岸中、浅所状況の確認を十分に行わなかったため、両船が同浅所に底触したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	