

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009仙第44号	
事故等種類	運航阻害	
発生日時	平成20年11月13日 22時00分ごろ	
発生場所	福島県いわき市小名浜港北内防波堤付近 (概位 北緯36°56.4′ 東経140°54.7′)	
事故等調査の経過	平成21年4月6日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 漁船 第八十八^{はくよう}博洋丸、182トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 125552、博洋漁業株式会社</p> <p>乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海）</p> <p>死傷者等 なし</p> <p>損傷 推進器翼欠損及び曲損（全4翼）</p>	
事故等の経過	<p>本船は、小名浜港を出港するため、離岸作業中、平成20年11月13日22時00分ごろ、船尾付近に衝撃音と振動が発生したため、離岸作業を取り止めた。</p> <p>潜水調査の結果、推進器翼4翼とも欠損及び曲損しており、新換えされた。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし</p> <p>海象：潮汐 低潮</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>なし</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、離岸作業中、船尾船底付近に水中浮遊物が接触したのと考えられる。</p>
原因	<p>本インシデントは、夜間、本船が小名浜港において離岸作業中、船尾船底付近に水中浮遊物が接触したため、推進器が損傷したことにより発生したのと考えられる。</p>	