

船舶事故等調査報告書

平成22年2月25日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009函第71号	
事故等種類	運航阻害	
発生日時	平成21年10月13日 11時32分ごろ	
発生場所	北海道厚岸町南方沖 厚岸灯台から真方位183° 13海里付近 (概位 北緯42° 44′ 東経144° 51′)	
事故等調査の経過	平成21年11月10日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（函館事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	漁船 第八恵久丸、160トン 130881、ニュー浜屋冷蔵株式会社（船舶所有者） マコト漁業株式会社（船舶借入人）	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか14人が乗り組み、厚岸町南方沖の漁場で沖合底びき網漁の揚網作業中、平成21年10月13日11時32分ごろ、揚網していた漁網のロープを推進器に巻き込んで航行不能となり、僚船及びタグボートにえい航されて北海道釧路港に入港した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 5 海象：波高 約2.5m	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、厚岸町南方沖において揚網作業中、揚網していた漁網のロープを推進器に巻き込んだため、航行不能になったものと考えられる。
原因	本インシデントは、本船が厚岸町南方沖において揚網作業中、揚網していた漁網のロープを推進器に巻き込んだため、航行不能になったことにより発生したものと考えられる。	