

船舶インシデント調査報告書

平成28年7月28日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

インシデント種類	安全阻害
発生日時	平成28年2月26日 07時40分ごろ
発生場所	福岡県宗像市地ノ島北西方沖 倉良瀬灯台から真方位160° 800m付近 (概位 北緯33° 54.8′ 東経130° 28.8′)
インシデントの概要	プレジャーボート ^{ストロー ハット} Straw Hatは、知人1人を乗せ、北東進中、多量の海水が打ち込み、航行不能となった。
インシデント調査の経過	平成28年2月29日、調査を担当する主管調査官（門司事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済み
事実情報	
船種船名、総トン数	プレジャーボート Straw Hat、長さ2.87m
船舶番号、船舶所有者等	291-42443福岡、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型
負傷者	なし
損傷	なし
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 1、視界 良好 海象：波高 不詳、潮汐 上げ潮の初期
インシデントの経過	船長は、地ノ島北西方沖の浅瀬付近を北東進中、波を乗り越えた際、前方から海水が打ち込み、航行できなくなった。
分析	本船は、地ノ島北西方沖の浅瀬付近で波を乗り越えた際、前方から多量の海水が船体に打ち込み沈下したことから、航行不能となり安全が阻害されたものと考えられる。
原因	本インシデントは、本船が、地ノ島北西方沖の浅瀬付近で波を乗り越えた際、前方から多量の海水が船体に打ち込み沈下したため、航行不能となったことにより発生したものと考えられる。