

船舶インシデント調査報告書

令和元年11月20日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

インシデント種類	運航不能（機関故障）
発生日時	令和元年5月2日 05時45分ごろ
発生場所	大分県大分市大分港 大分港住吉東防波堤灯台から真方位060° 1.9海里付近 （概位 北緯33° 16.3′ 東経131° 37.9′）
インシデントの概要	プレジャーボート香寿丸は、航行中、船外機が停止して運航不能となった。
インシデント調査の経過	令和元年5月10日、主管調査官（門司事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	プレジャーボート 香寿丸、5トン未満（全長6.19m） 294-17982大分、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、操縦免許不詳
負傷者	なし
損傷	なし
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 1 海象：海上 平穏
インシデントの経過	本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、釣り場付近となったので、船外機の出力を徐々に下げていたところ、突然、船外機が停止し、その後、船外機が始動せず、運航不能となった。
分析	本船は、航行中、船外機の出力を徐々に下げていたところ、船外機が停止して運航不能となった可能性があると考えられるが、船長から情報が得られなかったため、船外機が停止した状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本インシデントは、本船が航行中、船外機の出力を徐々に下げていたところ、船外機が停止したことにより発生した可能性があると考えられる。