

旅客船第十一天竜丸転覆事故について

資料 2

1. 事故の概要

- (1) 発生日日 平成 23 年 8 月 17 日 14 時半頃
- (2) 発生場所 静岡県浜松市天竜区为天竜川
- (3) 事故の経緯

第十一天竜丸（以下「本船」という。）は、船頭 2 人が乗り組み、旅客 21 人（子供 6 人含む。）を乗せ、浜松市天竜区米沢所在の遠州天竜舟下り乗船場を発し、僚船（第十二天竜丸及び第十三天竜丸）とともに相前後して川下りを開始した。

本船は、二俣城址付近の渦が発生している湾曲部を川下り中、14 時半頃左岸に衝突し、その後、転覆して乗客及び船頭が落水した。

乗客 21 人のうち 4 人（幼児 1 人、男性 1 人、女性 2 人）及び船頭 1 人が死亡し、5 人が負傷した。

2 本船の主要目等

船名	第十一天竜丸
船舶所有者	個人
用途	旅客船
船質	FRP
L r × B × D	1 1. 6 6 m × 2. 0 4 m × 0. 5 1 m
最大搭載人員	旅客 3 2 人、船員 2 人計 3 4 人
機関	船外機 9. 9 馬力



同型船

3 乗組員

船頭 A (操船担当)	男性	6 6 歳
船頭 B (ガイド)	男性	6 1 歳

4 調査状況

(1) 委員等の派遣

平成23年8月17日 船舶事故調査官3名を現地に派遣

平成23年8月18日 横山委員(海事部会長)及び船舶事故調査官1名を現地に派遣

平成23年8月21日 現地における初動調査終了

(2) 現地調査の内容

現場調査(事故現場、第十一天竜丸、同型船)

口述聴取(天竜浜名湖鉄道株式会社、乗客(一部)、国土交通省中部地方整備局等)

(3) 今後の調査予定

現場調査(事故現場、第十一天竜丸、同型船)


口述聴取(天竜浜名湖鉄道株式会社、乗客等)

関係資料の調査等

5 その他

記載内容については、今後さらに分析を進め、新しい情報や状況が判明した場合、変更することがあり得る。

参考（事故現場付近の概略）



参考（救命クッション及び救命胴衣）

救命胴衣



救命クッション



救命胴衣 (小児用)