

【航空】調査の進捗状況

事故

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2013/9/23	千葉県八千代市尾崎158	JA3492	富士重工式FA-200-160型	個人	不時着時機体損壊	調査中
2	2013/9/16	奈良県五條市西吉野町西野	JA20NA	ベル式412EP型	奈良県防災航空隊	被救助者負傷	調査中
3	2013/9/14	埼玉県熊谷市妻沼滑空場、高度約300m	JA22WP- JA22RW	ロラデン・シュナイダー式LS4-b型(滑空機)、アレキサンダー・シュライハー式ASK21型(滑空機)	個人、個人	空中接触	調査中
4	2013/8/18	茨城県稲敷郡阿見町 阿見飛行場付近	JA4152	ビーテクラフト式A36型	個人	着陸復行時不時着損傷	調査中
5	2013/7/21	但馬飛行場付近	JA4175	ガルフストリーム・エアロスペース式AG-5B型	個人	オーバーラン	調査中
6	2013/6/9	栃木県宇都宮市柳田町1405-1	JR1003	ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャーII-R503L型	個人	飛行中の物件衝突	調査中
7	2013/3/16	愛媛県松山市浅海原山本甲129番の1	JA23TN	ロビンソン式R22Beta型	個人	不時着時横転	調査中
8	2013/3/15	北海道河西郡中札内村 札内岳南側の山中	JA2405	ホフマン式H-36ディモナ型(動力滑空機)	個人	墜落	調査中
9	2012/11/26	静岡県静岡市付近上空、高度約10,900メートル	JA610J	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	飛行中人員負傷	調査中
10	2012/9/15	千葉県山武郡九十九里町内場外離着陸場	JA120H	ユーロコプター式EC120B型	個人	離陸時機体損傷	意見照会作業中
11	2012/8/21	島根県出雲空港の北西約26キロメートル、高度約12,200メートル	HL8258	エアバス式A330-300型	アジアナ航空株式会社	機体動揺負傷	調査中
12	2012/8/18	茨城県稲敷郡河内町内大利根場外離着陸場	JA3814	セスナ式172Nラム型	個人	着陸後滑走路逸脱による人との接触	調査中
13	2012/7/5	東京都東京国際空港の北北西約160km、高度約11,300m	HL7473	ボーイング式747-400型	株式会社大韓航空	飛行中人員負傷	意見照会作業中
14	2012/6/20	千葉県成田国際空港A滑走路	JA610A	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	着陸損傷	調査中
15	2012/3/31	東京都東京国際空港A滑走路	JA701J	ボーイング式777-200型	日本航空株式会社	着陸復行時機体損傷	調査中
16	2011/7/28	北海道河西郡芽室町 剣山山中	JA4215	ビーテクラフト式A36型	独立行政法人航空大学校	墜落	意見照会作業中
17	2011/7/26	静岡県静岡市清水区三保の東約8キロメートルの海上	JA22DB	エクストラ式EA300/200型	個人	墜落	報告書案審議中

重大インシデント

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2013/10/14	熊本空港隣接の熊本県防災消防航空隊格納庫前	JA15KM	エアロバス式AS365N3型	熊本県防災消防航空隊	異常接近報告に基づき調査中	調査中
2	2013/9/10	関西国際空港A滑走路の西南西約3km付近及び関西国際空港A滑走路	JA605A- JA06NR	ボーイング式767-300型、ベル式430型	全日本空輸株式会社、朝日航空株式会社	使用中滑走路への着陸の試み	調査中
3	2013/8/5	新潟空港B滑走路東端	HL7599	ボーイング式737-900型	株式会社大韓航空	オーバーラン(航空機が自ら地上走行できなくなった場合)	調査中
4	2013/6/30	茨城県龍ヶ崎市半田町 竜ヶ崎飛行場	JA3919	パイパー式PA-28-161型	個人	オーバーラン(航空機が自ら地上走行できなくなった場合)	調査中
5	2013/5/6	大阪国際空港A4誘導路上	JA206J	ボンバルディア式CL-600-2B19型	株式会社ジェイエア	発動機防火区域内における火災の発生	調査中
6	2013/1/16	高松空港付近上空 高度約32,000ft	JA804A	ボーイング式787-8型	全日本空輸株式会社	緊急着陸後の非常脱出	調査中
7	2012/12/25	花巻空港滑走路	JA202J	ボンバルディア式CL-600-2B19型	株式会社ジェイエア	着陸後走行中の滑走路からの逸脱	調査中
8	2012/12/8	山形県庄内空港滑走路東端	JA57AN	ボーイング式737-800型	全日本空輸株式会社	着陸時滑走路逸脱	調査中
9	2012/11/25	鹿児島県鹿児島郡三島村薩摩硫黄島飛行場	JA3689	富士重工式FA-200-180型	個人	着陸時滑走路逸脱	調査中
10	2012/10/31	鹿児島県屋久島空港滑走路	JA35BB- JA849C	ユーロコプター式AS350B3型、ボンバルディア式DHC-8-402型	個人、日本エアコミューター株式会社	他の航空機が使用中の滑走路からの離陸	意見照会作業中
11	2012/10/20	東京都東京国際空港の西約25km、高度約4,050m	JA342J	ボーイング式737-800型	株式会社ジャルエクスプレス	発動機破損	調査中
12	2012/10/10	名古屋VORTACの南西8.5マイル付近上空	JA9745	ベル式206B型	中日本航空株式会社	異常接近報告に基づき調査中	調査中
13	2012/7/8	北海道旭川赤十字病院場外離着陸場離陸直後	JA6911	マクドネル・ダグラス式MD900型	朝日航空株式会社	発動機破損	調査中
14	2012/7/5	沖縄県那覇空港の北約5.6km付近	B2332- JA01AJ	エアバス式A319-112型、エアバス式A320-214型	中国東方航空、エアアジア・ジャパン株式会社	使用中滑走路誤進入	調査中
15	2012/4/7	静岡県静岡市清水区富士川滑空場	JA109B	グローブ式グローブG109B型(動力滑空)	個人	滑走路逸脱	意見照会作業中
16	2011/10/12	大阪府関西国際空港A滑走路上及び関西国際空港の南西約6.5km付近	N588HA- JA8356	ボーイング式767-300型、ボーイング式767-300型	ハワイアン航空、全日本空輸株式会社	使用中滑走路誤進入	報告書案審議中
17	2011/9/6	串本の東約69nm、高度約41,000ft	JA16AN	ボーイング式737-700型	エア・ニッポン株式会社	操縦障害	報告書案審議中
18	2011/7/8	東京都東京国際空港の北西約120キロメートル、高度約9,200メートル	JA8674	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	発動機破損	意見照会作業中
19	2011/6/4	北海道奥尻空港上空	JA03HC	サーブ式 SAAB340B型	株式会社北海道エアシステム	緊急操作(地上接近)	調査中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

【鉄道】調査の進捗状況

事故

No.	発生年月日	事業者	線区	種類	進捗状況
1	2013/9/19	日本貨物鉄道株式会社	函館線 大沼駅構内 [北海道亀田郡七飯町]	列車脱線事故	調査中
2	2013/9/17	東日本旅客鉄道株式会社	中央線 相模湖駅構内 [神奈川県相模原市]	列車脱線事故	調査中
3	2013/8/17	日本貨物鉄道株式会社	函館線 八雲駅～山越駅間 [北海道二世郡八雲町]	列車脱線事故	調査中
4	2013/7/31	長崎電気軌道株式会社	大浦支線 築町停留場～市民病院前停留場間 [長崎県長崎市]	車両脱線事故	調査中
5	2013/5/28	神戸電鉄株式会社	有馬線 有馬口駅構内 [兵庫県神戸市]	列車脱線事故	調査中
6	2013/4/7	東日本旅客鉄道株式会社	東海道線 茅ヶ崎駅構内 [神奈川県茅ヶ崎市]	列車脱線事故(踏切障害に伴うもの)	調査中
7	2013/4/6	東日本旅客鉄道株式会社	信越線 妙高高原駅～関山駅間 [新潟県妙高市]	列車脱線事故	調査中
8	2013/3/2	東日本旅客鉄道株式会社	奥羽線 神宮寺駅～刈野駅間 [秋田県大仙市]	列車脱線事故	調査中
9	2013/2/13	京王電鉄株式会社	京王線 武蔵野台駅～飛田給駅間 [東京都府中市]	鉄道人身障害事故	調査中
10	2013/2/12	山陽電気鉄道株式会社	本線 伊保駅～荒井駅間 [兵庫県高砂市]	列車脱線事故(踏切障害に伴うもの)	調査中
11	2013/2/8	東日本旅客鉄道株式会社	大湊線 下北駅～大湊駅間 [青森県むつ市]	列車脱線事故	調査中
12	2013/2/4	東日本旅客鉄道株式会社	上越線 津久田駅～岩本駅間 [群馬県渋川市]	列車火災事故	調査中
13	2012/12/15	九州旅客鉄道株式会社	肥薩線 瀬戸石駅～海路駅間 [熊本県葦北郡芦北町]	列車脱線事故	報告書案審議中
14	2012/11/8	三岐鉄道株式会社	三岐線 三里駅構内 [三重県いなべ市]	列車脱線事故	報告書案審議中
15	2012/10/14	九州旅客鉄道株式会社	鹿児島線 鹿児島中央駅構内 [鹿児島県鹿児島市]	列車脱線事故	調査中
16	2012/9/11	日本貨物鉄道株式会社	江差線 釜谷駅～泉沢駅間 [北海道上磯郡木古内町]	列車脱線事故	調査中
17	2012/4/26	日本貨物鉄道株式会社	江差線 泉沢駅～釜谷駅構内 [北海道上磯郡木古内町]	列車脱線事故	調査中
18	2012/3/30	富山地方鉄道株式会社	本線 内山駅構内 [富山県黒部市]	列車脱線事故	調査中
19	2012/2/29	北海道旅客鉄道株式会社	函館線 八雲駅構内 [北海道二世郡八雲町]	列車脱線事故	調査中

重大インシデント

No.	発生年月日	事業者	線区	種類	進捗状況
1	2013/7/6	北海道旅客鉄道株式会社	函館線 山崎駅構内 [北海道二世郡八雲町]	車両障害	調査中
2	2013/1/7	北海道旅客鉄道株式会社	根室線 常豊信号場～上厚内駅間 [北海道十勝郡浦幌町]	車両障害	調査中
3	2012/11/26	九州旅客鉄道株式会社	香椎線 須恵駅～須恵中央駅間 [福岡県糟屋郡須恵町]	車両障害	調査中
4	2012/7/13	東日本旅客鉄道株式会社	信越線 高崎駅構内 [群馬県高崎市]	工事違反	報告書案審議中
5	2012/6/27	三岐鉄道株式会社	三岐線 東藤原駅構内 [三重県いなべ市]	車両脱線	報告書案審議中
6	2012/6/19	福井鉄道株式会社	福武線 三十八社駅構内 [福井県福井市]	車両障害	調査中
7	2012/6/4	東日本旅客鉄道株式会社	磐越東線 郡山駅～舞木駅間 [福島県郡山市]	車両障害	調査中
8	2011/8/9	天竜浜名湖鉄道株式会社	天竜浜名湖線 浜松大学前駅～都田駅間 掛川駅起点37k800m付近 [静岡県浜松市]	車両障害	報告書案審議中

【船舶】調査の進捗状況

運輸安全委員会

重大事故

No.	事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
1	衝突(単)	2013/9/28	遊漁船大伸丸衝突(防波堤)	福岡県北九州市所在の洞海湾口防波堤	調査中
2	衝突	2013/9/27	貨物船JIA HUI貨物船第十八栄福丸衝突	伊豆大島西方沖	調査中
3	衝突(単)	2013/9/22	遊漁船第七佐藤丸衝突(岩場)	福井県小浜市矢代湾沖	調査中
4	死傷等	2013/9/11	貨物船GREEN HOPE作業員負傷	兵庫県姫路港中島3号岸壁	調査中
5	乗揚	2013/8/14	遊漁船第五芳伸丸乗揚	福井県坂井市三国町所在の雄島北東端岩場	調査中
6	死傷等	2013/8/13	貨物船WELLINGTON STAR作業員死亡	千葉県船橋市船橋中央ふ頭南B岸壁	調査中
7	衝突	2013/8/12	ロールオン・ロールオフ貨物船うりずん21貨物フェリーフェリーたいしゅう衝突	福岡県福岡市能古島北方沖	調査中
8	衝突	2013/6/23	貨物船NOCC OCEANIC漁船第七勇仁丸衝突	千葉県銚子市所在の犬吠埼灯台から074° 161海里付近	調査中
9	衝突	2013/6/15	貨物船FUKUKAWA漁船津の峯丸衝突	福岡県福岡市玄界島北北東沖	調査中
10	転覆	2013/5/27	押船第38三協丸転覆	兵庫県洲本市生石鼻南東方沖	調査中
11	火災	2013/5/16	貨物船TAIGAN火災	北海道稚内市稚内港天北2号ふ頭	調査中
12	沈没	2013/4/30	貨物船FAVOR SAILING沈没	阪神港堺泉北区汐見第4岸壁	調査中
13	転覆	2013/4/9	引船第58港運丸転覆	島根県浜田市浜田港	調査中
14	死傷等	2013/3/26	貨物船JURONG 作業員死傷	阪神港神戸区	調査中
15	衝突	2013/2/25	コンテナ船WAN HAI 162 漁船第七盛南丸 漁船第八盛南丸衝突	関西空港西側3海里付近	調査中
16	死傷等	2013/2/7	コンテナ船PANCON SUCCESS乗組員死亡	福井県敦賀港 鞠山南多目的国際ターミナル	調査中
17	衝突	2013/1/23	コンテナ船BAI CHAY BRIDGE 漁船第十八盛豊丸衝突	千葉県勝浦市南東方沖10海里付近	調査中
18	衝突	2013/1/10	LNG船PUTERI NILAM SATU LPG船SAKURA HARMONY 衝突	東京湾中ノ瀬D灯浮標の北東約1.2海里付近	調査中
19	転覆	2012/12/26	競そう用ボート(船名なし)転覆	千葉県東庄町の黒部川	調査中
20	爆発	2012/12/11	砂利運搬船成和丸爆発	大阪市北区長柄東3丁目2番 大川右岸船舶係留施設に係留中の本船船内	調査中
21	衝突(単)	2012/12/11	油タンカー第十二松丸衝突(かき養殖施設)	広島県坂町西方沖	報告書案審議中
22	運航不能(機関損傷)	2012/12/3	LNGタンカーLNG ARIES運航不能(機関損傷)	京浜港川崎第2区 東電扇島LNGバース南東方沖	意見照会作業中
23	乗揚	2012/11/14	旅客船銀河乗揚	山口県周防大島町諸島南東方沖の根ナシ礁	調査中
24	乗揚	2012/10/12	瀬渡船第十八昇栄丸乗揚	長崎県平戸瀬戸広瀬西方の陸岸	調査中
25	火災	2012/10/10	旅客船フェニックス火災	三重県津市河芸東方沖2.5海里付近	調査中
26	衝突	2012/9/24	貨物船NIKKEI TIGER漁船堀栄丸衝突	宮城県金華山東方沖900km付近	調査中
27	衝突	2012/7/3	コンテナ船TIAN FU ケミカルタンカー扇泰丸衝突	岡山県倉敷市水島港内	意見照会作業中
28	死傷等	2012/7/3	ケミカルタンカーCHEM HANA(韓国)乗組員死亡	山口県柳井市平郡島北方沖合い	調査中
29	死傷等	2012/5/15	旅客フェリーおおさど丸旅客死亡	新潟県新潟市新潟港西港万代島ふ頭	調査中
30	衝突	2012/4/15	コンテナ船YONG CAI漁船第二新洋丸衝突	石川県珠洲市所在の禄剛崎灯台から真方位031.5° 3.5海里付近	意見照会作業中
31	死傷等	2012/3/27	コンテナ船ANNA MAERSK乗組員死傷	阪神港神戸区六甲アイランドRC-5岸壁	意見照会作業中
32	衝突(単)	2012/3/8	貨物船JNS-2漁船長宝丸衝突(漁具)	山口県上関町祝島沖 伊予灘航路1号灯標付近	調査中
33	衝突	2012/3/4	漁船大浦丸遊漁船第五育丸衝突	千葉県館山市沖 洲崎から北西4km付近	報告書案審議中
34	衝突	2012/2/7	コンテナ船KOTA DUTA貨物船TANYA KARPINSKAYA衝突	新潟県新潟市新潟港東区	報告書案審議中
35	死傷等	2012/1/11	貨物船GUANG DA乗組員死亡	千葉県船橋市 京葉食品コンビナート南側岸壁	報告書案審議中
36	衝突(単)	2011/8/19	コンテナ船FLEVODIJK衝突(護岸)	兵庫県神戸市明石海峡大橋北側護岸 神戸市所在の播磨垂水港南防波堤西灯台から真方位302° 1.380m付近	報告書案審議中
37	死傷等	2011/7/17	貨物船YUSHO SEVEN作業員死亡	神戸市中央区ポートアイランドR岸壁	調査中
38	死傷等	2011/5/10	貨物船SCSC WEALTH作業員死亡	岡山県玉野市日比公共岸壁	報告書案審議中

インシデント

No.	事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
1	安全障害	2013/6/11	自動車運搬船AUTO BANNER練習艦しまゆき安全障害	関門航路(山口県下関市六連島東方沖)	調査中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。