



文字サイズの変更

- 標準
- 大きく

船舶事故ハザードマップ



※取扱説明書はこちらです。  
[PDF]

報告書検索／調査中／統計

- 航空
- 鉄道
- 船舶

安全情報

- 情報発信の流れ
- 勧告・意見・安全勧告
- 関係行政機関への情報提供

広報・刊行物

- 委員長記者会見
- 報道発表
- 各種刊行物
- メルマガ配信サービス

運輸安全委員会について

- 運輸安全委員会の紹介
- 調査の流れ
- 国際協力
- 関係法令
- 所在地・地方事務所


申請・お知らせ

- 情報公開
- 個人情報保護
- 意見聴取会
- 入札・契約情報
- 採用等情報
- 名義使用許可申請

お問い合わせ

- ご意見・お問い合わせ
- 事故被害者等情報連絡窓口

- サイトマップ



PDFの閲覧には  
アドビシステムのアドビリーダが必要  
です。(無償)

運輸安全委員会トップページ > 各種刊行物 > 運輸安全委員会ダイジェスト

## 運輸安全委員会ダイジェスト

運輸安全委員会では、ご紹介すべき事故事例、及び各種統計に基づく分析などの内容を充実させることで、事故の再発防止・啓発に向け皆様のお役に立てていただけることを目的として、「運輸安全委員会ダイジェスト」を発行しています。

「運輸安全委員会メールマガジン」にて「運輸安全委員会ダイジェスト」発行についてのご案内をしております。

「運輸安全委員会メールマガジン」配信サービスは左サイドバーメニューの【メルマガ配信サービス】からお申込ください。

» バックナンバーはこちら

過去に紹介した事例は次よりご覧ください >> [航空事例](#) >> [鉄道事例](#) >> [船舶事例](#)

### 第11号《平成25年12月18日発行》

PDF全文ダウンロード

- 全文 [3.45MB]

PDF分割ダウンロード

- 1. はじめに(P1) [187KB]
- 2. 発生状況(P2-6) [317KB]
- 3. 事故調査事例(6事例)

事例1(P7-9) [934KB]

機外荷物を吊り下げて飛行中、吊り荷が樹木又は岩等の地上の物件に引っ掛かり、山中に墜落

事例2(P10-11) [1.19MB]

救助活動のため、滝つぼ下流の沢で救助隊員をホイストで降下させている最中に墜落

事例3(P12-14) [827KB]

資材搬送作業のため飛行中、吊り索がテールローターを損傷して操縦不能となり墜落

事例4(P15-17) [417KB]

大きな降下率の中、着陸した際にハードランディングとなったため、搭乗者が負傷

事例5(P18-20) [405KB]

地表面の障害物に拘束された状態で離陸操作を続け、横転

事例6(P21-23) [525KB]

送電線監視飛行中に後方荷物室で火災が発生し、不時着後炎上して大破

- 4. まとめ(P24) [175KB]



[トップページへ戻る](#)