

【航空】調査の進捗状況
事故

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2016/3/26	八尾空港内	JA3788	ムーニー式M20C型	個人	墜落	調査中
2	2016/3/23	栃木県宇都宮市柳田町	JR1747	ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャーⅡ-R447L型(超軽量動力機)	個人	墜落	調査中
3	2016/3/17	千葉県印旛郡栄町	JA50KM	PZL-ビエルスコ式SZD-50-3フハッチ型(滑空機)	個人	墜落	調査中
4	2016/2/23	新千歳空港 誘導路上	JA322J	ボーイング式737-800型	日本航空株式会社	非常脱出時の乗客負傷	調査中
5	2015/12/20	静岡県静岡市内場外離着陸場(富士川滑空場)	JA4048	パイパー式PA-18-150型	個人	着陸時転覆による機体損傷	調査中
6	2015/11/22	群馬県安中市松井田町	JA7963	ロビンソン式R22Beta型	個人	墜落	調査中
7	2015/11/16	仙台空港 A滑走路	JA3762	ビーチクラフト式A36型	個人	胴体着陸	調査中
8	2015/10/13	熊本県阿蘇市山田 阿蘇観光牧場内	JE0146	エアコマンド式エリート-R582型(ジャイロプレーン)	個人	墜落	調査中
9	2015/9/22	埼玉県桶川市 本田エアポート	JA31HA	セスナ式172S型	本田航空株式会社	着陸時機体損傷	調査中
10	2015/9/9	北海道北見市 北見地区農道離着陸場	JA2528	ホフマン式H-36ディモナ型(動力滑空機)	個人	着陸時機体損傷	調査中
11	2015/8/28	沖縄県粟国空港	JA201D	バイキング式DHC-6-400型	第一航空株式会社	着陸時滑走路逸脱	調査中
12	2015/8/25	北海道上川郡美瑛町 美瑛滑空場	JA21DA	ダイヤモンド・エアクラフト式HK36TTC型(動力滑空機)	個人	着陸時滑走路逸脱	報告書案審議中
13	2015/8/19	札幌飛行場滑走路	JA4193	パイパー式PA-28R-201型	個人	胴体着陸	調査中
14	2015/8/15	茨城県つくば市神郡ゴルフ場内(つくばねカントリークラブ)	JX0145	ISHIJIMA式MCR-01型	個人	墜落	意見照会作業中
15	2015/7/26	東京都調布市富士見町1丁目24	JA4060	パイパー式PA-46-350P型	個人	墜落	調査中
16	2015/7/20	北海道野付郡別海町本別56-5 別海フライトパーク	JA4005	セスナ式172P型	個人	墜落	意見照会作業中
17	2015/6/16	埼玉県熊谷市久下荒川河川敷付近	JR7403	ASC式ツインスター-R503型(超軽量動力機)	個人	墜落	報告書案審議中
18	2015/6/10	岡南飛行場滑走路西端付近	JA021R	セスナ式525A型	個人	オーバーラン	意見照会作業中
19	2015/6/7	兵庫県三木市細川町垂穂字横山 グリーンピア三木	JA7926	シュワイザー式269C-1型(回転翼機)	個人	ホバリング中横転機体損傷	意見照会作業中
20	2015/5/30	仙台空港着陸時	JA727B	ボンバルディア式DHC-8-315型	海上保安庁	着陸時機体損傷	意見照会作業中
21	2015/5/30	北海道樺戸郡浦臼町オサツナイ付近	JA20TD	シェンブ・ヒルト式ディスクスbt型(動力滑空機)	個人	墜落	意見照会作業中
22	2015/5/30	長野県諏訪市 霧ヶ峰滑空場	JA07KD	シェンブ・ヒルト式デュオ・ディスクス型(滑空機)	個人	曳航索切断、墜落	意見照会作業中
23	2015/5/23	千葉県柏市利根川河川敷、高度約120m	JR0552	マックスエア式ドリフター-XP-R503 Vert L型(超軽量動力機)	個人	飛行中エンジン停止による不時着機体損傷	調査中
24	2015/4/26	鹿児島空港滑走路	JA3857	セスナ式172RG型	個人	胴体着陸	意見照会作業中
25	2015/4/26	山梨県韭崎市 韭崎滑空場、滑走路	JA2446	シャイベ式SF34B型(滑空機)	個人	着陸時機体損傷	意見照会作業中
26	2015/4/14	広島空港着陸時	HL7762	エアバス式A320-200型	アジアナ航空株式会社	着陸時機体損傷	報告書案審議中
27	2015/3/13	新潟空港付近上空、高度約2,000m	JA001G	ガルフストリーム・エアロスペース式G-IV型	国土交通省航空局	落雷機体損傷	意見照会作業中
28	2015/3/6	三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区三戸北地内	JA6741	エアロスパシアル式AS332L1型	新日本ヘリコプター株式会社	架線との衝突、墜落	意見照会作業中
29	2014/12/16	石川県小松市から茨城県久慈郡大子町間の上空、高度8,200m	N751AN	ボーイング式777-200型	アメリカン航空	飛行中人員負傷	意見照会作業中
30	2014/10/12	調布飛行場滑走路	JA59FB	パイパー式PA-28R-201T型	個人	胴体着陸	意見照会作業中
31	2014/2/12	長崎空港滑走路	JA801B	ボンバルディア式DHC-8-201型	オリエンタルエアブリッジ株式会社	着陸時機体損傷	意見照会作業中
32	2012/6/20	千葉県成田国際空港A滑走路	JA610A	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	着陸損傷	意見照会作業中

重大インシデント

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2016/3/21	鹿児島空港滑走路	JA01YK	シーラス式SR22T型	個人	脚が損傷し、航空機の航行が継続できなくなった事態	調査中
2	2016/3/1	福井県三方郡美浜町付近上空、高さ約100m	JA9678	エアロスパシアル式AS332L1型	朝日航洋株式会社	物件が意図せず落下した事態	調査中
3	2015/12/4	茨城県稲敷郡河内町内場外離着陸場(大根根飛行場)	JA30HT	モール・エアー式M-7-235C型	個人	脚が損傷し、航空機の航行が継続できなくなった事態	調査中
4	2015/10/10	鹿児島空港 滑走路34 最終進入経路上、同滑走路末端から3マイル(約5.4km)付近	JA8364-JA80CT	ボーイング式767-300型、ブリテン・ノーマン式 BN-2B-20型	日本航空株式会社、新日本航空株式会社	異常接近報告に基づき調査中	調査中
5	2015/10/8	福井県大飯郡高浜町付近上空、高さ約170m	JA9660	エアロスパシアル式AS332L型	中日本航空株式会社	物件が意図せず落下した事態	意見照会作業中
6	2015/10/2	新潟県糸魚川市橋立付近上空、高さ約240m	JA9678	エアロスパシアル式AS332L1型	朝日航洋株式会社	物件が意図せず落下した事態	報告書案審議中
7	2015/7/22	秋田県由利本荘市岩城福俣地内、高さ約90m	JA6777	エアロスパシアル式AS332L1型	東北エアサービス株式会社	物件が意図せず落下した事態	調査中
8	2015/7/7	秋田空港の南西約60km、高度約10,000m	JA06FJ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	株式会社フジドリームエアラインズ	航空機内の気圧の異常な低下	調査中
9	2015/6/30	種子島空港の東北東約55km、高度約11,000m	JA8525	ボーイング式737-400型	日本トランスオーシャン航空株式会社	航空機内の気圧の異常な低下	調査中
10	2015/6/3	那覇空港滑走路	JA8938-JA80AN-57-4493	ボーイング式737-400型、ボーイング式737-800型、CH47	日本トランスオーシャン航空株式会社、全日本空輸株式会社、航空自衛隊	他の航空機が使用中の滑走路への着陸	調査中
11	2015/4/5	徳島空港着陸進入時	JA8299	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	閉鎖中の滑走路への着陸の試み	意見照会作業中
12	2014/4/28	那覇空港進入中	JA802P	エアバス式A320-214型	ピーチ・アビエーション株式会社	緊急操作(地上接近)	報告書案審議中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

【鉄道】 調査の進捗状況

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	事業者	線区	種類	進捗状況
1	2016/3/20	流鉄株式会社	流山線 幸谷駅～小金城趾駅間 [千葉県松戸市]	踏切障害事故	調査中
2	2016/3/3	長野電鉄株式会社	長野線 善光寺下駅～本郷駅間 [長野県長野市]	踏切障害事故	調査中
3	2015/12/31	四国旅客鉄道株式会社	高德線 オレンジタウン駅構内 [香川県さぬき市]	列車脱線事故	調査中
4	2015/12/11	東日本旅客鉄道株式会社	山田線 平津戸駅～松草駅間 [岩手県宮古市]	列車脱線事故	調査中
5	2015/11/14	九州旅客鉄道株式会社	日南線 南方駅～木花駅間 [宮崎県宮崎市]	踏切障害事故	調査中
6	2015/10/29	南阿蘇鉄道株式会社	高森線 中松駅構内 [熊本県阿蘇郡南阿蘇村]	列車脱線事故	調査中
7	2015/10/11	長崎電気軌道株式会社	桜町支線 諏訪神社前停留場～公会堂前停留場間 [長崎県長崎市]	車両脱線事故	調査中
8	2015/8/26	西日本旅客鉄道株式会社	山陽線 白市駅～西高屋駅間 [広島県東広島市]	踏切障害事故	報告書案審議中
9	2015/8/8	西日本旅客鉄道株式会社	山陽新幹線 小倉駅 [福岡県北九州市]～博多駅間 [福岡県福岡市]	鉄道人身障害事故	報告書案審議中
10	2015/6/30	東海旅客鉄道株式会社	東海道新幹線 新横浜駅～小田原駅間 [神奈川県小田原市]	列車火災事故	調査中
11	2015/6/19	富山地方鉄道株式会社	立山線 稚子塚駅～田添駅間 [富山県中新川郡]	踏切障害事故	報告書案審議中
12	2015/2/13	西日本旅客鉄道株式会社	山陽線 西阿知駅～新倉敷駅間 [岡山県倉敷市]	踏切障害事故	報告書案審議中
13	2015/1/24	東日本旅客鉄道株式会社	篠ノ井線 桑ノ原信号場～稲荷山駅間 [長野県千曲市]	列車脱線事故	報告書案審議中

重大インシデント

No.	発生年月日	事業者	種類	進捗状況	
1	2015/5/22	九州旅客鉄道株式会社	長崎線 肥前童王駅構内 [佐賀県杵島郡白石町]	信号冒進等	報告書案審議中
2	2015/4/12	東日本旅客鉄道株式会社	山手線・京浜東北線 神田駅～秋葉原駅間 [東京都千代田区]	施設障害	報告書案審議中

【船舶】調査の進捗状況

運輸安全委員会

重大事故

No.	事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
1	衝突	2016/2/19	コンテナ船SINOKOR INCHEON漁船敏丸衝突	山口県上関町祝島南西方沖	調査中
2	乗揚	2016/1/10	貨物船CITY乗揚	山形県酒田港付近の消波ブロック	調査中
3	死傷等	2015/10/24	遊漁船海秀丸釣り客死亡	岩手県山田湾沖	調査中
4	死傷等	2015/10/19	貨物船TRITON SWAN作業員死亡	神戸市東灘区 東灘トーマンサイロ岸壁	調査中
5	衝突	2015/10/17	ケミカルタンカーSULPHUR GARLAND油タンカー第二和光丸衝突	山口県下関市六連島東方沖	調査中
6	死傷等	2015/10/14	貨物船ASIAN INFINITY乗組員死亡	福島県相馬市相馬港5号ふ頭	調査中
7	火災	2015/7/31	旅客フェリーさんふらわあだいせつ火災	北海道苫小牧沖約55キロメートル付近	調査中
8	火災	2015/4/12	旅客船ふなだ火災	愛媛県今治市大下島大下港内	報告書案審議中
9	転覆	2015/3/27	引船第十八明祐被引台船SK-106転覆	北海道函館市住吉漁港東方沖	調査中
10	沈没	2014/12/26	貨物船MING GUANG沈没	青森県鮎ヶ沢港北西方沖	意見照会作業中
11	転覆	2014/12/24	漁船第一源福丸転覆	島根県浜田港西北西方沖	報告書案審議中
12	乗揚	2014/12/20	貨物船MIGHTY ROYAL乗揚	来島海峡航路中水道	意見照会作業中
13	衝突	2014/11/15	貨物船YONG SHENG VII 土砂採取船第十八北栄衝突	沖縄県中城湾新港	意見照会作業中
14	死傷等	2014/6/5	旅客船はまかぜ旅客負傷	愛知県西尾市佐久島北西方沖	調査中
15	衝突	2014/3/18	貨物船BEAGLEⅢコンテナ船PEGASUS PRIME衝突	神奈川県三浦半島沖	意見照会作業中
16	衝突	2013/6/15	貨物船FUKUKAWA漁船津の峯丸衝突	福岡県福岡市玄界島北北東沖	意見照会作業中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。