

【航空】調査の進捗状況
事故

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2016/11/10	鹿児島空港離陸上昇中	JA658J	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中
2	2016/10/10	群馬県邑楽郡大泉町付近(妻沼滑空場付近)	JA22WP	ロラデン・シュナイダー式LS4-b型(滑空機)	個人	墜落	調査中
3	2016/8/25	仙台空港B滑走路	JA5807	ホーカー・ビーチクラフト式G58型	航空大学校	胴体着陸	調査中
4	2016/8/9	宮城県宮城郡七ヶ浜町内海水浴場	JA968A	アグスタ式AW139型(回転翼航空機)	海上保安庁	胴体着陸	調査中
5	2016/8/8	神奈川県秦野市平沢	JA6917	川崎式BK117C-2型	朝日航洋株式会社	着陸時の機体損傷	調査中
6	2016/5/6	静岡県静岡市内場外離着陸場(三保飛行場)	JA4023	ソカタ式TB10型	個人	オーバーラン、機体損傷	調査中
7	2016/5/5	福島県田村郡三春町	JA21BB	グラスフリュージェル式304CZ-17型(滑空機)	個人	墜落	調査中
8	2016/4/10	熊本県阿蘇市山田 阿蘇観光牧場内	JA2437	SNセンターエア式センターエア101B型(滑空機)	個人	不時着時機体損傷	意見照会作業中
9	2016/3/26	八尾空港内	JA3788	ムーニー式M20C型	個人	墜落	意見照会作業中
10	2016/3/17	千葉県印旛郡栄町	JA50KM	PZL-ビエルスコ式SZD-50-3ブハッチ型(滑空機)	個人	墜落	調査中
11	2016/2/23	新千歳空港 誘導路上	JA322J	ボーイング式737-800型	日本航空株式会社	非常脱出時の乗客負傷	調査中
12	2015/11/22	群馬県安中市松井田町	JA7963	ロビンソン式R22Beta型	個人	墜落	意見照会作業中
13	2015/11/16	仙台空港 A滑走路	JA3762	ビーチクラフト式A36型	個人	胴体着陸	調査中
14	2015/9/22	埼玉県桶川市 本田エアポート	JA31HA	セスナ式172S型	本田航空株式会社	着陸時機体損傷	意見照会作業中
15	2015/7/26	東京都調布市富士見町1丁目24	JA4060	パイパー式PA-46-350P型	個人	墜落	報告書案審議中
16	2015/5/23	千葉県柏市利根川河川敷、高度約120m	JR0552	マクスエア-式トリフター-XP-R503 Vert L型(超軽量動力機)	個人	飛行中エンジン停止による不時着機体損傷	調査中

重大インシデント

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況
1	2017/1/19	新千歳空港B滑走路付近	JA461A	ボンバルディア式DHC-8-402型	ANAウイングス株式会社	オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱	調査中
2	2016/12/22	東京国際空港進入中、高度約140m	JA811P	エアバス式A320-214型	ピーチ・アビエーション株式会社	閉鎖中の滑走路への着陸の試み	調査中
3	2016/10/27	長野県下水内郡栄村付近上空、高さ約200m	JA9374	富士ベル式204B-2型	アカギヘリコプター株式会社	物件が意図せず落下した事態	調査中
4	2016/10/7	新潟県三条市原付近上空、高さ約150m	JA6620	川崎式BK117B-2型	東北エアサービス株式会社	物件が意図せず落下した事態	調査中
5	2016/8/5	奈良県吉野郡十津川村付近上空、高さ約200m	JA9678	アエロスパシアル式AS332L1型	朝日航洋株式会社	物件が意図せず落下した事態	調査中
6	2016/7/9	中部国際空港の南南東約130km、高度約11,000m	JA04JJ	エアバス式A320-232型	ジェットスター・ジャパン株式会社	航行の安全に障害となる複数の故障	調査中
7	2016/5/27	東京国際空港の南西約50km、高度約5,000m	JA85AN	ボーイング式737-800型	全日本空輸株式会社	航行の安全に障害となる複数の故障	調査中
8	2016/5/27	東京国際空港 C滑走路	HL7534	ボーイング式777-300型	株式会社大韓航空	非常脱出スライドを使用した非常脱出	調査中
9	2016/4/17	島根県松江市付近上空、高度約12,000m	JA06RJ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	アイベックスエアラインズ株式会社	航行の安全に障害となる複数の故障	調査中
10	2016/3/21	鹿児島空港滑走路	JA01YK	シーラス式SR22T型	個人	脚が損傷し、航空機の航行が継続できなくなった事態	調査中
11	2016/3/1	福井県三方郡美浜町付近上空、高さ約100m	JA9678	アエロスパシアル式AS332L1型	朝日航洋株式会社	物件が意図せず落下した事態	調査中
12	2015/12/4	茨城県稲敷郡河内町内場外離着陸場(大根飛行場)	JA30HT	モール・エア-式M-7-235C型	個人	脚が損傷し、航空機の航行が継続できなくなった事態	調査中
13	2015/7/22	秋田県由利本荘市岩城福俣地内、高さ約90m	JA6777	アエロスパシアル式AS332L1型	東北エアサービス株式会社	物件が意図せず落下した事態	意見照会作業中
14	2015/7/7	秋田空港の南西約60km、高度約10,000m	JA06FJ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	株式会社フジドリームエアラインズ	航空機内の気圧の異常な低下	調査中
15	2015/6/30	種子島空港の東北東約55km、高度約11,000m	JA8525	ボーイング式737-400型	日本トランスオーシャン航空株式会社	航空機内の気圧の異常な低下	調査中
16	2015/6/3	那覇空港滑走路	JA8938- JA80AN- 57-4493	ボーイング式737-400型、ボーイング式737-800型、CH47	日本トランスオーシャン航空株式会社、全日本空輸株式会社、航空自衛隊	他の航空機が使用中の滑走路への着陸	意見照会作業中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

【鉄道】 調査の進捗状況

事故

No.	発生年月日	事業者	線区	種類	進捗状況
1	2017/1/22	紀州鉄道株式会社	紀州鉄道線 御坊駅～学門駅間 [和歌山県御坊市]	列車脱線事故	調査中
2	2017/1/8	九州旅客鉄道株式会社	日南線 鉄肥駅～日南駅間 [宮崎県日南市]	踏切障害事故	調査中
3	2016/11/10	東日本旅客鉄道株式会社	小海線 太田部駅～中込駅間 [長野県佐久市]	踏切障害事故	調査中
4	2016/11/6	東日本旅客鉄道株式会社	陸羽東線 小牛田駅～北浦駅間 [宮城県遠田郡]	踏切障害事故	調査中
5	2016/11/2	東日本旅客鉄道株式会社	大糸線 白馬駅～信濃森上駅間 [長野県北安曇郡]	踏切障害事故	調査中
6	2016/10/16	熊本電気鉄道株式会社	菊池線 八景水谷駅～堀川駅間 [熊本県熊本市]	踏切障害事故	調査中
7	2016/10/8	西日本旅客鉄道株式会社	山陽線 四辻駅～新山口駅間 [山口県山口市]	踏切障害事故	調査中
8	2016/10/6	西濃鉄道株式会社	市橋線 美濃赤坂駅構内 [岐阜県大垣市]	列車脱線事故	調査中
9	2016/9/27	東日本旅客鉄道株式会社	内房線 千歳駅～南三原駅間 [千葉県南房総市]	踏切障害事故	調査中
10	2016/9/12	関東鉄道株式会社	常総線 黒子駅～大田郷駅間 [茨城県筑西市]	踏切障害事故	調査中
11	2016/9/6	津軽鉄道株式会社	津軽鉄道線 津軽飯詰駅～毘沙門駅間 [青森県五所川原市]	踏切障害事故	報告書案審議中
12	2016/8/22	九州旅客鉄道株式会社	指宿枕崎線 入野駅～顛娃駅間 [鹿児島県指宿市]	踏切障害事故	報告書案審議中
13	2016/7/14	西日本旅客鉄道株式会社	芸備線 西三次駅～志和地駅間 [広島県三次市]	列車脱線事故	調査中
14	2016/7/7	四国旅客鉄道株式会社	予讃線 伊予横田駅～鳥ノ木駅間 [愛媛県伊予市]	踏切障害事故	調査中
15	2016/6/23	西日本旅客鉄道株式会社	山陽線 瀬野駅～八本松駅間 [広島県広島市付近]	列車脱線事故	調査中
16	2016/6/17	秩父鉄道株式会社	秩父本線 大麻生駅～ひろせ野鳥の森駅間 [埼玉県熊谷市]	踏切障害事故	報告書案審議中
17	2016/6/2	長崎電気軌道株式会社	桜町支線 諏訪神社前停留場～公会堂前停留場間 [長崎県長崎市]	車両脱線事故	調査中
18	2016/5/18	東武鉄道株式会社	東上本線 中板橋駅～大山駅間 [東京都板橋区]	列車脱線事故	調査中
19	2016/4/15	長良川鉄道株式会社	越美南線 洲原駅～母野駅間 [岐阜県美濃市]	列車脱線事故	報告書案審議中
20	2016/4/14	九州旅客鉄道株式会社	九州新幹線 熊本駅～熊本総合車両所間 [熊本県熊本市]	列車脱線事故	調査中
21	2015/12/11	東日本旅客鉄道株式会社	山田線 平津戸駅～松草駅間 [岩手県宮古市]	列車脱線事故	調査中

重大インシデント

No.	発生年月日	事業者	線区	種類	進捗状況
1	2016/11/17	とさでん交通株式会社	伊野線 朝倉停留場～朝倉駅前停留場間 [高知県高知市]	保安方式違反	調査中
2	2016/7/27	京成電鉄株式会社	本線 京成臼井駅～京成佐倉駅間 [千葉県佐倉市]	工事違反	調査中

【船舶】調査の進捗状況

運輸安全委員会

重大事故

No.	事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
1	爆発	2017/1/19	コンテナ船MANHATTAN BRIDGE爆発(補助ボイラ)	グレートブリテン及び北アイルランド連合王国フェリックストー港	調査中
2	死傷等	2016/12/30	瀬渡船はいや丸釣り客死亡	熊本県天草市牛深町桑島付近	調査中
3	死傷等	2016/12/29	瀬渡船春日丸釣り客死亡	山口県下関市大字蓋井島北西三ノ鼻付近	調査中
4	転覆	2016/12/14	漁船大福丸転覆	島根県美保関町地蔵崎美保関灯台から北約2km付近	調査中
5	死傷等	2016/10/30	貨物船BBC ASIA荷役作業員死傷	兵庫県神戸市中央区小野浜町5-41 新港東埠頭T岸壁	調査中
6	死傷等	2016/9/23	遊漁船釣人家XI釣り客負傷	和歌山県和歌山市加太所在の友ヶ島灯台から真方位249° 2,900m付近	調査中
7	爆発	2016/9/9	ケミカルタンカーEIWA MARU3爆発	和歌山県御坊市日高港沖 約12.5km沖合	調査中
8	死傷等	2016/8/12	遊漁船第11恵安丸釣り客行方不明	福井県おおい町大島漁港沖	調査中
9	衝突	2016/8/7	ケミカルタンカーEASTERN PHOENIX油タンカー第八けいひん丸衝突	神奈川県川崎市扇島沖	調査中
10	衝突	2016/8/1	フェリーきたきゆうしゅうII LPG船第五鹿島丸衝突	香川県丸亀市広島南方海域(備讃瀬戸北航路内)	調査中
11	衝突	2016/6/7	コンテナ船ESTELLE MAERSKコンテナ船JJ SKY衝突	阪神港神戸区中央航路内	調査中
12	死傷等	2016/5/21	ケミカルタンカーFINE CHEMI乗組員行方不明	高知県足摺岬灯台の南方沖	調査中
13	死傷等	2016/5/16	貨物船HUNAN乗組員行方不明	山口県平郡島北西沖	調査中
14	乗揚	2016/5/10	貨物船CENTURY SHINE乗揚	御前崎港内	調査中
15	死傷等	2016/4/22	ケミカルタンカーBUCCOO REEF乗組員死亡	フランス共和国ボルドー近郊のバッサン港岸壁付近	調査中
16	衝突	2016/2/19	コンテナ船SINOKOR INCHEON漁船敏丸衝突	山口県上関町祝島南西方沖	意見照会作業中
17	乗揚	2016/1/10	貨物船CITY乗揚	山形県酒田港付近の消波ブロック	調査中
18	衝突(単)	2016/1/8	旅客船ビートル衝突(海洋生物)	長崎県対馬市対馬北西方沖約19海里	報告書案審議中
19	衝突	2015/10/17	ケミカルタンカーSULPHUR GARLAND油タンカー第二和光丸衝突	山口県下関市六連島東方沖	意見照会作業中
20	火災	2015/7/31	旅客フェリーさんふらわあだいせつ火災	北海道苫小牧市苫小牧港南方沖45海里付近	調査中

重大インシデント

No.	事故等種類	発生年月日	事故等名	発生場所	報告書
1	運航不能(船体傾斜)	2017/1/11	貨物船TONG DA船体傾斜	福岡県芦屋町沖	調査中

※ 「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。