

【航空】 調査の進捗状況（令和元年6月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/06/02	霞ヶ浦（茨城県稲敷郡美浦村付近）	JR1102	バードマン式チヌークプラスR582LS型	個人	着水時の操縦者の負傷	調査中	◎
2	2019/05/02	成田国際空港の北約115キロメートル	HL8021	ボーイング式737-800型	株式会社ティーウェイ航空	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
3	2019/05/02	長野県松本市（焼岳付近）の山中	JA505G	エラン/ディー・ジー式 DG-500エラン・オリオン型	個人	不時着による機体損傷	調査中	
4	2019/04/29	石見空港滑走路付近	JA2500	グラザー・ディルクス式DG-500M型	個人	胴体着陸による機体の損傷	調査中	
5	2019/02/27	仙台空港内ヘリコプター用離着陸地点付近	JA184A	ベル式505型	海上保安庁	ハードランディングによる機体損傷	調査中	
6	2018/12/09	埼玉県熊谷市妻沼滑空港	JA2152	アレキサンダー・シュライハー式ASK13型	個人	発航時の墜落	報告書案審議中	
7	2018/11/03	茨城県行方市次木付近	JR1749	KIT・FOX式MODEL IV-R532L型	個人	墜落	調査中	
8	2018/08/27	宮崎空港の東約45km付近海上、高度約9,100m	JA14VA	エアバス式A320-214型	バニラ・エア株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	5月公表	●
9	2018/08/21	千歳飛行場東側滑走路(滑走路18L)上	JA395A	テキストロン・アビエーション式172S型	海上保安庁	着陸時の機体損傷	調査中	
10	2018/08/10	群馬県吾妻郡中之条町	JA200G	ベル式412EP型	群馬県防災航空隊	墜落	報告書案審議中	
11	2018/07/14	茨城県水戸市元石川町	JR1118	クイックシルバー式GT400S-R447L型	個人	墜落	報告書案審議中	
12	2018/06/24	仙台空港の北約80Km、高度約9,100m	JA8944	ボーイング式777-300型	日本航空株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	報告書案審議中	○
13	2018/06/07	那覇空港の北西約40Kmの海上	JA350D	ユーロコプター式AS350B3型	エクセル航空株式会社	墜落	調査中	
14	2018/04/09	関西国際空港B滑走路上	HL7725	ボーイング式737-900型	株式会社大韓航空	着陸復行時のテールストライク(機体後部接触)による損傷	意見照会作業中	
15	2017/11/08	群馬県多野郡上野村大字乙母付近	JA9672	アエロスパシアル式AS332L型	東邦航空株式会社	墜落	報告書案審議中	
16	2017/09/25	三島村薩摩硫黄島飛行場滑走路	JA4062	セスナ式172P型	新日本航空株式会社	ハードランディングによる機体損傷	調査中	
17	2017/08/14	奈良県山辺郡山添村付近	N702AV	ソカタ式TBM700型	個人	墜落	意見照会作業中	

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【航空】 調査の進捗状況（令和元年6月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/6/19	神奈川県愛甲郡愛川町付近上空、高度約640メートル	JA6697	エアロバス式AS355F2型	東邦航空	発動機が破損した事態（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）	調査中	◎
2	2019/6/15	東京国際空港A滑走路南東端の手前約5キロメートル、高度約300メートル及び東京国際空港A滑走路上	JA73AB JA885A	ボーイング式737-800型 ボーイング式787-9型	スカイマーク株式会社 全日本空輸株式会社	他の航空機が使用中の滑走路に着陸を試みた事態	調査中	◎
3	2019/06/01	成田国際空港の北東約580キロメートル、高度約13,000メートル	JA828A	ボーイング式787-8型	全日本空輸株式会社	航空機の航行の安全に障害となる複数の故障に準ずる事態	調査中	◎
4	2019/05/04	大島空港滑走路付近	JA121C	パイパー式PA-46-350P型	個人	オーバーラン（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
5	2019/4/23	山形空港滑走路付近	JA11FJ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	株式会社フジドリームエアラインズ	滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
6	2019/3/29	関西国際空港の南西約90キロメートル、高度約3,600メートル（詳細確認中）	VHVKJ	ボーイング式787-8型	ジェットスター・エアウェイズ	飛行中における複数の発動機の継続的な推力の損失に準ずる事態	調査中	
7	2018/10/27	東京国際空港B滑走路上及び東京国際空港の北東約2.4キロメートル、高度約120メートル	B3276 JA123F	ガルフストリーム・エアロスペース式G650型 セスナ式510型	個人 岡山航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
8	2018/10/20	高知県長岡郡大豊町	JA003W	ベル式412EP型	西日本空輸株式会社	つり下げ輸送中における物件の落下	調査中	
9	2018/08/21	北海道松前郡福島町	JA9660	エアロバス式AS332L型	中日本航空株式会社	つり下げ輸送中における物件の落下	5月公表	●
10	2018/07/08	富山空港の南東約20km、高度約4,500m	B18667	ボーイング式737-800型	中華航空公司	緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏	調査中	
11	2018/06/29	成田国際空港誘導路上	HL7573	ボーイング式777-300型	株式会社大韓航空	航空機の脚が損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなった事態	意見照会作業中	
12	2018/06/14	那覇空港滑走路上及び那覇空港滑走路進入端から南約5km、高度約300m	none JA84RC	F-15 ボンバルディア式DHC-8-402型	航空自衛隊 琉球エア・コミュニーター株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	意見照会作業中	
13	2018/05/24	熊本空港の西約10km、高度約1,800m	JA8980	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	「発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）」に準ずる事態	報告書案審議中	
14	2018/04/11	東京国際空港の北東約8km、高度約170m	HSTGX	ボーイング式747-400型	タイ国際航空	緊急操作（地上接近）	調査中	
15	2018/03/24	福岡空港滑走路上	JA805P	エアバス式A320-214型	ピーチ・アビエーション株式会社	航空機の脚が損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなった事態	調査中	
16	2017/09/05	東京国際空港C滑走路上	JA743J	ボーイング式777-300ER型	日本航空株式会社	「発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）」に準ずる事態	報告書案審議中	

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和元年6月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2019/06/19	小田原線 本厚木駅～愛甲石田駅間 [神奈川県厚木市]	小田急電鉄株式会社	列車脱線事故	調査中	◎
2	2019/06/07	境線 弓ヶ浜駅～和田浜駅間 [鳥取県米子市]	西日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	◎
3	2019/06/06	1号線(ブルーライン)下飯田駅構内 [神奈川県横浜市]	横浜市	列車脱線事故	調査中	◎
4	2019/06/01	金沢シーサイドライン新杉田駅構内 [神奈川県横浜市]	株式会社横浜シーサイドライン	鉄道人身障害事故	調査中	◎
5	2019/06/01	秋田内陸線 羽後長戸呂駅～八津駅間 [秋田県仙北市]	秋田内陸縦貫鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	◎
6	2019/05/22	津軽線 蓬田駅～郷沢駅間 [青森県東津軽郡蓬田村]	東日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
7	2019/05/04	湊線 金上駅～中根駅間 [茨城県ひたちなか市]	ひたちなか海浜鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
8	2019/04/14	大鰐線 中央弘前駅～弘高下駅間 [青森県弘前市]	弘南鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
9	2019/04/13	福武線 家久駅～サンドーム西駅間 [福井県越前市]	福井鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
10	2019/03/21	横須賀線 逗子駅構内 [神奈川県逗子市]	東日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
11	2019/01/16	伊奈線 加茂宮駅～鉄道博物館駅間 [埼玉県さいたま市]	埼玉新都市交通株式会社	列車脱線事故	調査中	
12	2019/01/09	藤崎線 黒髪町駅～藤崎宮前駅間 [熊本県熊本市]	熊本電気鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
13	2018/12/19	秩父本線 新郷駅構内 [埼玉県羽生市]	秩父鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	○
14	2018/12/12	予讃線 伊予富田駅～伊予桜井駅間 [愛媛県今治市]	四国旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	○
15	2018/09/27	福塩線 道上駅～万能倉駅間 [広島県福山市]	西日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	
16	2018/06/16	臨海本線 蘇我駅構内 [千葉県千葉市]	京葉臨海鉄道株式会社	列車脱線事故	報告書案審議中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【鉄道】 調査の進捗状況（令和元年6月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2019/03/25	伊野線 朝倉停留場～朝倉駅前停留場間 [高知県高知市]	とさでん交通株式会社	保安方式違反	調査中	
2	2018/11/09	千歳線 新札幌駅構内 [北海道札幌市]	北海道旅客鉄道株式会社	施設障害	調査中	
3	2018/05/15	天神大牟田線 春日原駅～雑餉隈駅間 [福岡県福岡市]	西日本鉄道株式会社	車両障害	報告書案審議中	

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和元年6月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/06/10	京浜港東京第3区	貨物船PANSTAR GENIE 引船大東丸 衝突	衝突	調査中	◎
2	2019/05/26	千葉県犬吠埼南方沖	貨物船千勝丸 貨物船すみほう丸 衝突	衝突	調査中	
3	2019/03/27	東京都足立区荒川専用栈橋	屋形船第十八濱田丸 火災	火災	報告書案審議中	○
4	2019/03/21	京浜港横浜区横浜航路南東沖	コンテナ船APL GUAM コンテナ船MARCLIFF コンテナ船HANSA STEINBURG 衝突	衝突	調査中	
5	2019/03/11	名古屋港金城ふ頭東側海域	タンカーEOS 貨物船第八愛翔 衝突	衝突	調査中	
6	2019/03/09	新潟県佐渡島東方沖	旅客船ぎんが 衝突	衝突(単)	調査中	
7	2019/01/28	滋賀県近江八幡市沖之島漁港(琵琶湖)	旅客船おきしま 衝突(港内施設)	衝突(単)	調査中	
8	2019/01/17	愛媛県新居浜港菊本6号岸壁	石炭船ISHIZUCHI 荷役作業員死亡	死傷等	調査中	
9	2019/01/06	愛知県弥富市名古屋港鍋田ふ頭T1岸壁	コンテナ船HARRIER 荷役作業員死亡	死傷等	報告書案審議中	
10	2018/12/30	グアム島アブラ港	旅客船にっぽん丸 衝突(港内施設)	衝突(単)	調査中	
11	2018/12/21	和歌山県和歌山市友ヶ島北約6km沖合い	貨物船CAPE VERDE 漁船宗良丸 衝突	衝突	調査中	
12	2018/10/22	山口県 大島大橋	貨物船ERNA OLDENDORFF 衝突(橋梁)	衝突(単)	調査中	
13	2018/10/01	神奈川県川崎市扇島	貨物船MARINA 衝突(護岸)	衝突(単)	調査中	
14	2018/09/29	関門航路	貨物船SM3 油タンカー幸徳丸 衝突	衝突	報告書案審議中	
15	2018/08/17	三重県四日市市四日市港霞ヶ浦南ふ頭26号岸壁	コンテナ船OOCL NAGOYA 衝突(岸壁)	衝突(単)	調査中	
16	2018/07/28	鹿児島県鹿児島市桜島横山町桜島フェリー乗り場岸壁	フェリー第十八櫻島丸 衝突(岸壁)	衝突(単)	報告書案審議中	○
17	2018/07/26	広島県呉市音戸ノ瀬戸南側海域	フェリー石手川 貨物船第十大栄丸 衝突	衝突	調査中	
18	2018/06/20	宮城県金華山東南東方沖約460海里	漁船第六十八廣漁丸 浸水	浸水	報告書案審議中	
19	2018/05/08	鹿児島県甕島西方沖	漁船第八十七昭徳丸 沈没	沈没	調査中	
20	2018/05/04	兵庫県神戸市六甲アイランド沖	コンテナ船NYK VENUS コンテナ船SITC OSAKA 衝突	衝突	意見照会作業中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【船舶】 調査の進捗状況（令和元年6月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
21	2018/03/18	兵庫県明石市江井ヶ島港沖約6km付近(カンタマ南灯浮標)	旅客フェリーフェリーふくおかⅡ 衝突(灯浮標)	衝突(単)	報告書案審議中	
22	2017/06/17	静岡県石廊崎南東方沖	コンテナ船ACX CRYSTAL 米艦船FITZGERALD 衝突	衝突	意見照会作業中	

インシデント

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/04/04	名古屋港ポートアイランド東方約770m海上	コンテナ船WAN HAI 316 座洲	座洲	調査中	