

## 【航空】 調査の進捗状況（令和元年10月）

運輸安全委員会

## 事故

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/10/20	茨城県かすみがうら市新治付近	none	TL-2000 STING carbon型	個人	墜落	調査中	◎
2	2019/10/12	種子島空港の北北西約65km、高度約3,200m	JA01JC	ATR式42-500型	日本エアコミューター株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	◎
3	2019/08/27	愛知県西尾市志貴野町内の矢作川河川敷	JA2529	シャイベ式SF25Cファルケ型	個人	離陸時の機体損傷	調査中	
4	2019/08/15	北京の北東約140km、高度約5,500m	JA808A	ボーイング式787-8型	全日本空輸株式会社	機体の動揺による人の負傷	調査中	
5	2019/07/29	茨城県筑西市口戸の水田	JA9252	アエロスパシアル式AS350B型	エス・ジー・シー佐賀航空株式会社	墜落	調査中	
6	2019/06/02	霞ヶ浦(茨城県稲敷郡美浦村付近)	JR1102	バードマン式チヌークプラスR582LS型	個人	着水時の操縦者の負傷	調査中	
7	2019/05/02	成田国際空港の北約115km	HL8021	ボーイング式737-800型	株式会社ティーウェイ航空	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
8	2019/05/02	長野県松本市(焼岳付近)の山中	JA505G	エラン/ディー・ジー式 DG-500エラン・オリオン型	個人	不時着による機体損傷	調査中	
9	2019/04/29	石見空港滑走路付近	JA2500	グラザー・ディルクス式DG-500M型	個人	胴体着陸による機体の損傷	調査中	
10	2019/02/27	仙台空港	JA184A	ベル式505型	海上保安学校宮城分校	ハードランディングによる機体損傷	9月公表	●
11	2018/11/03	茨城県行方市次木付近	JR1749	KIT・FOX式MODEL IV-R532L型	個人	墜落	報告書案審議中	
12	2018/08/21	千歳飛行場東側滑走路(滑走路18L)上	JA395A	テキストロン・アビエーション式172S型	海上保安庁	着陸時の機体損傷	意見照会作業中	
13	2018/08/10	群馬県吾妻郡中之条町	JA200G	ベル式412EP型	群馬県防災航空隊	墜落	意見照会作業中	
14	2018/06/24	宮城県栗原市の上空 FL300	JA8944	ボーイング式777-300型	日本航空株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	9月公表	●
15	2018/06/07	那覇空港の北西約40Kmの海上	JA350D	ユーロコプター式AS350B3型	エクセル航空株式会社	墜落	意見照会作業中	○
16	2017/11/08	群馬県多野郡上野村大字乙母付近	JA9672	アエロスパシアル式AS332L型	東邦航空株式会社	墜落	報告書案審議中	
17	2017/09/25	三島村薩摩硫黄島飛行場滑走路上	JA4062	セスナ式172P型	新日本航空株式会社	ハードランディングによる機体損傷	調査中	

\* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

## 【航空】 調査の進捗状況（令和元年10月）

運輸安全委員会

## 重大インシデント

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/10/3	三沢飛行場滑走路上及び三沢飛行場滑走路進入端の西約2.8km、高度約190m	none JA216J	F-2A エンブラエル式ERJ170-100STD型	航空自衛隊 株式会社ジェイエア	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	◎
2	2019/9/16	小松飛行場付近上空、高度約150m	JA01KY JA2471	ダイヤモンドエアクラフト式HK36TTCスーパーディモナ型 アレキサンダー・シュライハー式ASK21型	個人 個人	物件を機体の外に装着している航空機から当該物件が意図せず落下した事態	調査中	
3	2019/7/21	那覇空港滑走路上及び那覇空港滑走路進入端の北約3.7km、高度約180m	HL8256 JA01RK	エアバス式A321-231型 ボーイング式737-800型	アジアナ航空株式会社 日本トランスオーシャン航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
4	2019/7/16	石川県小松市池城町付近上空、高度約120m～150m（詳細確認中）	JA9478	富士ベル式204B-2型	中日本航空株式会社	航空機の外部につり下げた物件が意図せず落下した事態	調査中	
5	2019/7/7	北海道北見市付近上空、高度約900m	JA2288 JA4027	アレキサンダー・シュライハー式ASK21型 アビオン・ピエール・ロバン式DR400_180R型	特定非営利活動法人エアロスポーツ きたみ	機体の外に装着した物件が意図せず落下した事態	意見照会作業中	○
6	2019/6/19	神奈川県愛甲郡愛川町付近上空、高度約640m	JA6697	アエロスパシアル式AS355F2型	東邦航空株式会社	発動機が破損した事態（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）	調査中	
7	2019/6/15	東京国際空港A滑走路南東端の手前約5km、高度約300m及び東京国際空港A滑走路	JA73AB JA885A	ボーイング式737-800型 ボーイング式787-9型	スカイマーク株式会社 全日本空輸株式会社	他の航空機が使用中の滑走路に着陸を試みた事態	調査中	
8	2019/06/01	成田国際空港の北東約580km、高度約13,000m	JA828A	ボーイング式787-8型	全日本空輸株式会社	航空機の航行の安全に障害となる複数の故障に準ずる事態	調査中	
9	2019/05/04	大島空港滑走路付近	JA121C	パイパー式PA-46-350P型	個人	オーバーラン（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
10	2019/4/23	山形空港滑走路付近	JA11FJ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	株式会社フジドリームエアラインズ	滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
11	2019/3/29	関西国際空港の南西約90km、高度約3,600m（詳細確認中）	VHVKJ	ボーイング式787-8型	ジェットスター・エアウェイズ	飛行中における複数の発動機の継続的な推力の損失に準ずる事態	調査中	
12	2018/10/27	東京国際空港B滑走路上及び東京国際空港の北東約2.4km、高度約120m	B3276 JA123F	ガルフストリーム・エアロスペース式G650型 セスナ式510型	個人 岡山航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
13	2018/10/20	高知県長岡郡大豊町	JA003W	ベル式412EP型	西日本空輸株式会社	つり下げ輸送中における物件の落下	意見照会作業中	
14	2018/07/08	富山空港の南東約20km、高度約4,500m	B18667	ボーイング式737-800型	中華航空公司	緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏	意見照会作業中	
15	2018/06/29	成田国際空港	HL7573	ボーイング式777-300型	株式会社大韓航空	航空機の脚が損傷し、地上走行が継続できなくなった事態	9月公表	●
16	2018/05/24	熊本空港の西約10km、高度約1,800m	JA8980	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	「発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）」に準ずる事態	報告書案審議中	
17	2018/04/11	東京国際空港の北東約8km、高度約170m	HSTGX	ボーイング式747-400型	タイ国際航空	緊急操作（地上接近）	報告書案審議中	
18	2018/03/24	福岡空港滑走路	JA805P	エアバス式A320-214型	ピーチ・アビエーション株式会社	航空機の脚が損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなった事態	報告書案審議中	○
19	2017/09/05	東京国際空港C滑走路	JA743J	ボーイング式777-300ER型	日本航空株式会社	「発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）」に準ずる事態	意見照会作業中	

\* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

## 【鉄道】 調査の進捗状況（令和元年10月）

運輸安全委員会

## 事故

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2019/09/05	本線 神奈川新町駅～仲木戸駅間 [神奈川県横浜市]	京浜急行電鉄株式会社	列車脱線事故	調査中	
2	2019/06/28	上越線 渋川駅～敷島駅間 [群馬県渋川市]	東日本旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
3	2019/06/19	小田原線 本厚木駅～愛甲石田駅間 [神奈川県厚木市]	小田急電鉄株式会社	列車脱線事故	調査中	
4	2019/06/07	境線 弓ヶ浜駅～和田浜駅間 [鳥取県米子市]	西日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
5	2019/06/06	1号線(ブルーライン)下飯田駅構内 [神奈川県横浜市]	横浜市	列車脱線事故	調査中	
6	2019/06/01	金沢シーサイドライン新杉田駅構内 [神奈川県横浜市]	株式会社横浜シーサイドライン	鉄道人身障害事故	調査中	
7	2019/06/01	秋田内陸線 羽後長戸呂駅～八津駅間 [秋田県仙北市]	秋田内陸縦貫鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
8	2019/05/22	津軽線 蓬田駅～郷沢駅間 [青森県東津軽郡蓬田村]	東日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
9	2019/05/04	湊線 金上駅～中根駅間 [茨城県ひたちなか市]	ひたちなか海浜鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
10	2019/04/14	大鰐線 中央弘前駅～弘高下駅間 [青森県弘前市]	弘南鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
11	2019/04/13	福武線 家久駅～サンドーム西駅間 [福井県越前市]	福井鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	○
12	2019/03/21	横須賀線 逗子駅構内 [神奈川県逗子市]	東日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
13	2019/01/16	伊奈線 加茂宮駅～鉄道博物館駅間 [埼玉県さいたま市]	埼玉新都市交通株式会社	列車脱線事故	調査中	
14	2019/01/09	藤崎線 黒髪町駅～藤崎宮前駅間 [熊本県熊本市]	熊本電気鉄道株式会社	列車脱線事故	報告書案審議中	

\* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

## 【鉄道】 調査の進捗状況（令和元年10月）

運輸安全委員会

## 重大インシデント

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2019/08/24	住ノ江検車庫内 [大阪府大阪市]	南海電気鉄道株式会社	車両障害	調査中	
2	2019/03/25	伊野線 朝倉停留場～朝倉駅前停留場間 [高知県高知市]	とさでん交通株式会社	保安方式違反	調査中	
3	2018/11/09	千歳線 新札幌駅構内 [北海道札幌市]	北海道旅客鉄道株式会社	施設障害	報告書案審議中	○

\* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

## 【船舶】 調査の進捗状況（令和元年10月）

運輸安全委員会

## 事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/10/24	静岡県静岡市清水港	コンテナ船SITC BANGKOK コンテナ船RESURGENCE 衝突	衝突	調査中	◎
2	2019/10/12	神奈川県川崎市東扇島沖	貨物船JIA DE 沈没	沈没	調査中	◎
3	2019/09/17	北海道根室市納沙布岬東方沖約610km	漁船第六十五慶栄丸 転覆	転覆	調査中	
4	2019/09/09	京都府舞鶴市舞鶴港喜多ふ頭	貨物船FIRST AI 乗組員死亡	死傷等	調査中	
5	2019/09/09	京浜港横浜区南本牧はま道路	貨物船BUNGO PRINCESS 衝突(橋梁)	衝突(単)	調査中	
6	2019/09/02	明石海峡航路内	自動車専用船GLOVIS COMPANION 漁船東田丸 衝突	衝突	調査中	
7	2019/08/11	熊本県宇城市三角ノ瀬戸沖約1km付近海上	遊漁船第3金比羅丸 漁船恵美寿丸 衝突	衝突	調査中	
8	2019/07/22	愛媛県今治市中渡島西側付近の浅瀬	貨物船AZUL CHALLENGE 乗揚	乗揚	調査中	
9	2019/06/26	広島県尾道市高根島北端から北東へ約1,500mの海上(青木瀬戸)	貨物船ジェイケイⅢ 掃海艇のとじま 衝突	衝突	調査中	
10	2019/06/10	京浜港東京第3区	貨物船PANSTAR GENIE 引船大東丸 衝突	衝突	調査中	
11	2019/05/26	千葉県犬吠埼南方沖	貨物船千勝丸 貨物船すみほう丸 衝突	衝突	調査中	
12	2019/03/21	京浜港横浜区横浜航路南東沖	コンテナ船APL GUAM コンテナ船MARCLIFF コンテナ船HANSA STEINBURG 衝突	衝突	調査中	
13	2019/03/11	名古屋港金城ふ頭東側海域	タンカーEOS 貨物船第八愛翔 衝突	衝突	調査中	
14	2019/03/09	新潟県佐渡島東方沖	旅客船ぎんが 衝突	衝突(単)	調査中	
15	2019/01/28	滋賀県近江八幡市沖之島漁港(琵琶湖)	旅客船おきしま 衝突(港内施設)	衝突(単)	調査中	
16	2019/01/17	愛媛県新居浜港菊本6号岸壁	石炭船ISHIZUCHI 荷役作業員死亡	死傷等	調査中	
17	2018/12/30	グアム島アブラ港	旅客船にっぽん丸 衝突(港内施設)	衝突(単)	調査中	
18	2018/12/21	和歌山県和歌山市友ヶ島北約6km沖合い	貨物船CAPE VERDE 漁船宗良丸 衝突	衝突	意見照会作業中	○
19	2018/10/22	山口県 大島大橋	貨物船ERNA OLDENDORFF 衝突(橋梁)	衝突(単)	意見照会作業中	

\* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

## 【船舶】 調査の進捗状況（令和元年10月）

運輸安全委員会

## 事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
20	2018/10/01	神奈川県川崎市扇島	貨物船MARINA 衝突(護岸)	衝突(単)	意見照会作業中	
21	2018/09/29	関門航路	貨物船SM3 油タンカー幸徳丸 衝突	衝突	意見照会作業中	○
22	2018/08/17	三重県四日市市四日市港霞ヶ浦南ふ頭26号岸壁	コンテナ船OOCL NAGOYA 衝突(岸壁)	衝突(単)	調査中	
23	2018/07/26	広島県呉市音戸ノ瀬戸南側海域	フェリー石手川 貨物船第十大栄丸 衝突	衝突	報告書案審議中	
24	2018/05/08	鹿児島県甕島西方沖	漁船第八十七昭徳丸 沈没	沈没	報告書案審議中	

## インシデント

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/04/04	名古屋港ポートアイランド東方約770m海上	コンテナ船WAN HAI 316 座洲	座洲	調査中	