

【航空】 調査の進捗状況（令和2年2月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2020/02/01	福島県郡山市三穂田	JA139F	アグスタ式AW139型	福島県警察航空隊	不時着による機体損傷	調査中	◎
2	2020/01/12	福岡空港の北西約30km	HL8243	ボーイング式737-800型	株式会社ジンエアー	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
3	2019/12/25	宮崎空港の北北東約100km、高度約9,100m	B50001	エアバス式A320-232型	タイガーエア台湾	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
4	2019/12/18	竜ヶ崎飛行場滑走路	JA3962	セスナ式172P型	新中央航空株式会社	鳥衝突による機体損傷	調査中	
5	2019/10/20	茨城県かすみがうら市新治付近	none	TL-2000 STING carbon型	個人	墜落	調査中	
6	2019/10/12	種子島空港の北北西約65km、高度約3,200m	JA01JC	ATR式42-500型	日本エアコミューター株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
7	2019/08/27	愛知県西尾市志貴野町内の矢作川河川敷	JA2529	シャイベ式SF25Cファルケ型	個人	離陸時の機体損傷	調査中	
8	2019/08/15	北京の北東約140km、高度約5,500m	JA808A	ボーイング式787-8型	全日本空輸株式会社	機体の動揺による人の負傷	調査中	
9	2019/07/29	茨城県筑西市口戸の水田	JA9252	アエロスパシアル式AS350B型	エス・ジー・シー佐賀航空株式会社	墜落	調査中	
10	2019/06/02	霞ヶ浦(茨城県稲敷郡美浦村付近)	JR1102	バードマン式チヌークプラスR582LS型	個人	着水時の操縦者の負傷	調査中	
11	2019/05/02	成田国際空港の北約115km	HL8021	ボーイング式737-800型	株式会社ティーウェイ航空	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
12	2019/05/02	長野県松本市(焼岳付近)の山中	JA505G	エラン/ディー・ジー式 DG-500エラン・オリオン型	個人	不時着による機体損傷	調査中	
13	2019/04/29	石見空港滑走路付近	JA2500	グラザー・ディルクス式DG-500M型	個人	胴体着陸による機体の損傷	調査中	
14	2018/08/10	群馬県吾妻郡中之条町	JA200G	ベル式412EP型	群馬県防災航空隊	墜落	意見照会作業中	
15	2018/06/07	那覇空港の北西約40Kmの海上	JA350D	ユーロコプター式AS350B3型	エクセル航空株式会社	墜落	意見照会作業中	
16	2017/11/08	群馬県多野郡上野村大字乙母付近	JA9672	アエロスパシアル式AS332L型	東邦航空株式会社	墜落	意見照会作業中	
17	2017/09/25	三島村薩摩硫黄島飛行場滑走路	JA4062	セスナ式172P型	新日本航空株式会社	ハードランディングによる機体損傷	調査中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和2年2月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2020/02/20	沖永良部空港の南西約55km、高度約12,200m	N829RA	ボンバルディア式BD-700-1A10型	個人	航空機内の気圧が異常に低下した事態	調査中	◎
2	2020/02/16	北海道石狩市新港東付近上空、高さ約55m	JA17AR	アグスタ式AW139型	札幌市消防航空隊	航空機の外部につり下げた物件が意図せず落下した事態	調査中	◎
3	2020/01/08	奄美空港滑走路付近	JA07JC	ATR式42-500型	日本エアコミューター株式会社	滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
4	2019/12/23	新千歳空港付近	B3203	エンブラエル式ERJ190-100ECJ型	個人	航空機の航行の安全に障害となる複数の故障	調査中	
5	2019/12/21	松山空港	JA36HK	ダイヤモンド・エアクラフト式HK36Rスーパーディモナ型	個人	飛行中における発動機の継続的な出力の損失	調査中	
6	2019/11/30	東京国際空港A滑走路の南南東約2km以下の地点又は同滑走路上	JA806P	エアバス式A320-214型	ピーチ・アビエーション株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸に準ずる事態	調査中	
7	2019/10/30	美保飛行場の南西約20km、高度約10,400m	JA11RJ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	アイベックスエアラインズ株式会社	航空機内の気圧が異常に低下した事態	調査中	
8	2019/10/3	三沢飛行場滑走路上及び三沢飛行場滑走路進入端の西約2.8km、高度約190m	none JA216J	F-2A エンブラエル式ERJ170-100STD型	航空自衛隊 株式会社ジェイエア	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
9	2019/9/16	小松飛行場付近上空、高度約150m	JA01KY JA2471	ダイヤモンドエアクラフト式HK36TTCスーパーディモナ型 アレキサンダー・シュライハー式ASK21型	個人 個人	物件を機体の外に装備している航空機から当該物件が意図せず落下した事態	調査中	
10	2019/08/22	百里飛行場 東側滑走路付近	HL8052	ボーイング式737-800型	イースター航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試みに準ずる事態	調査中	
11	2019/7/21	那覇空港滑走路上及び那覇空港滑走路進入端の北約3.7km、高度約180m	HL8256 JA01RK	エアバス式A321-231型 ボーイング式737-800型	アジアナ航空株式会社 日本トランスオーシャン航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
12	2019/7/16	石川県小松市池城町付近上空、高度約120m～150m（詳細確認中）	JA9478	富士ベル式204B-2型	中日本航空株式会社	航空機の外部につり下げた物件が意図せず落下した事態	調査中	
13	2019/6/19	神奈川県愛甲郡愛川町付近上空、高度約640m	JA6697	アエロスパシアル式AS355F2型	東邦航空株式会社	発動機が破損した事態（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）	調査中	
14	2019/6/15	東京国際空港A滑走路南東端の手前約5km、高度約300m及び東京国際空港A滑走路上	JA73AB JA885A	ボーイング式737-800型 ボーイング式787-9型	スカイマーク株式会社 全日本空輸株式会社	他の航空機が使用中の滑走路に着陸を試みた事態	調査中	
15	2019/06/01	成田国際空港の北東約580km、高度約13,000m	JA828A	ボーイング式787-8型	全日本空輸株式会社	航空機の航行の安全に障害となる複数の故障に準ずる事態	調査中	
16	2019/05/04	大島空港滑走路付近	JA121C	パイパー式PA-46-350P型	個人	オーバーラン（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
17	2019/4/23	山形空港滑走路付近	JA11FJ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	株式会社フジドリームエアラインズ	滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合）	調査中	
18	2019/3/29	関西国際空港の南西約90km、高度約3,600m（詳細確認中）	VHVKJ	ボーイング式787-8型	ジェットスター・エアウェイズ	飛行中における複数の発動機の継続的な推力の損失に準ずる事態	調査中	
19	2018/10/27	東京国際空港B滑走路上及び東京国際空港の北東約2.4km、高度約120m	B3276 JA123F	ガルフストリーム・エアロスペース式G650型 セスナ式510型	個人 岡山航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
20	2018/07/08	富山空港の北約15nm、高度約9,600ft	B18667	ボーイング式737-800型	中華航空公司(台湾)	緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏	1月公表	●
21	2018/05/24	熊本空港の西約10km、高度約1,800m	JA8980	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	「発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。）」に準ずる事態	報告書案審議中	
22	2018/04/11	東京国際空港の北東約8km、高度約170m	HSTGX	ボーイング式747-400型	タイ国際航空	緊急操作（地上接近）	意見照会作業中	
23	2018/03/24	福岡空港滑走路上	JA805P	エアバス式A320-214型	ピーチ・アビエーション株式会社	航空機の脚が損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなった事態	報告書案審議中	

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和2年2月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2020/01/31	境線 中浜駅～高松町駅間 [鳥取県境港市]	西日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	◎
2	2020/01/29	宮津線 東雲駅～丹後神崎駅間 [京都府舞鶴市]	WILLER TRAINS株式会社	踏切障害事故	調査中	◎
3	2019/12/24	会津線 塔のへつり駅～弥五島駅間 [福島県南会津郡下郷町]	会津鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
4	2019/12/02	天竜浜名湖線 西鹿島駅構内 [静岡県浜松市]	天竜浜名湖鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
5	2019/11/27	会津線 湯野上温泉駅～塔のへつり駅間 [福島県下郷町]	会津鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
6	2019/09/05	本線 神奈川新町駅～仲木戸駅間 [神奈川県横浜市]	京浜急行電鉄株式会社	列車脱線事故	調査中	
7	2019/06/28	上越線 渋川駅～敷島駅間 [群馬県渋川市]	東日本旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
8	2019/06/19	小田原線 本厚木駅～愛甲石田駅間 [神奈川県厚木市]	小田急電鉄株式会社	列車脱線事故	報告書案審議中	
9	2019/06/07	境線 弓ヶ浜駅～和田浜駅間 [鳥取県米子市]	西日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
10	2019/06/06	1号線(ブルーライン)下飯田駅構内 [神奈川県横浜市]	横浜市	列車脱線事故	報告書案審議中	
11	2019/06/01	金沢シーサイドライン新杉田駅構内 [神奈川県横浜市]	株式会社横浜シーサイドライン	鉄道人身障害事故	調査中	
12	2019/06/01	秋田内陸線 羽後長戸呂駅～八津駅間 [秋田県仙北市]	秋田内陸縦貫鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	
13	2019/05/22	津軽線 蓬田駅～郷沢駅間 [青森県東津軽郡蓬田村]	東日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	
14	2019/05/04	湊線 金上駅～中根駅間 [茨城県ひたちなか市]	ひたちなか海浜鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	
15	2019/04/14	大鰐線 中央弘前駅～弘高下駅間 [青森県弘前市]	弘南鉄道株式会社	列車脱線事故	報告書案審議中	
16	2019/03/21	横須賀線 逗子駅構内 [神奈川県逗子市]	東日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	
17	2019/01/16	伊奈線 加茂宮駅～鉄道博物館駅間 [埼玉県さいたま市]	埼玉新都市交通株式会社	列車脱線事故	調査中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【鉄道】 調査の進捗状況（令和2年2月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2019/08/24	住ノ江検車庫内 [大阪府大阪市]	南海電気鉄道株式会社	車両障害	調査中	
2	2019/03/25	伊野線 朝倉停留場～朝倉駅前停留場間 [高知県高知市]	とさでん交通株式会社	保安方式違反	調査中	

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和2年2月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2020/02/16	鹿島港	遊漁船第27桜井丸 衝突(防波堤)	衝突(単)	調査中	◎
2	2019/12/02	鹿児島県南大隅町根占港港口付近	旅客船なんきゅう10号 旅客負傷	死傷等	調査中	
3	2019/11/16	和歌山県和歌山市和歌山本港沖	貨物船ORANGE PHOENIX 乗組員死亡	死傷等	調査中	
4	2019/11/02	愛媛県松山市松山港沖	遊漁船第三和丸 乗揚	乗揚	調査中	
5	2019/10/24	静岡県静岡市清水港	コンテナ船SITC BANGKOK コンテナ船RESURGENCE 衝突	衝突	調査中	
6	2019/10/12	神奈川県川崎市東扇島沖	貨物船JIA DE 沈没	沈没	調査中	
7	2019/09/17	北海道根室市納沙布岬東方沖約610km	漁船第六十五慶栄丸 転覆	転覆	調査中	
8	2019/09/09	京都府舞鶴市舞鶴港喜多ふ頭	貨物船FIRST AI 乗組員死亡	死傷等	調査中	
9	2019/09/09	京浜港横浜区南本牧はま道路	貨物船BUNGO PRINCESS 衝突(橋梁)	衝突(単)	調査中	
10	2019/09/02	明石海峡航路内	自動車専用船GLOVIS COMPANION 漁船東田丸 衝突	衝突	調査中	
11	2019/07/22	愛媛県今治市中渡島西側付近の浅瀬	貨物船AZUL CHALLENGE 乗揚	乗揚	調査中	
12	2019/06/26	広島県尾道市高根島北端から北東へ約1,500mの海上(青木瀬戸)	貨物船ジェイケイⅢ 掃海艇のとじま 衝突	衝突	調査中	
13	2019/06/10	京浜港東京第3区	貨物船PANSTAR GENIE 引船大東丸 衝突	衝突	調査中	
14	2019/05/26	千葉県犬吠埼南方沖	貨物船千勝丸 貨物船すみほう丸 衝突	衝突	調査中	
15	2019/03/21	京浜港横浜区横浜航路南東沖	コンテナ船APL GUAM コンテナ船MARCLIFF コンテナ船HANSA STEINBURG 衝突	衝突	調査中	
16	2019/03/11	名古屋港金城ふ頭東側海域	タンカーEOS 貨物船第八愛翔 衝突	衝突	調査中	
17	2019/03/09	新潟県佐渡島東方沖	旅客船ぎんが 衝突	衝突(単)	報告書案審議中	
18	2019/01/28	滋賀県近江八幡市沖之島漁港(琵琶湖)	旅客船おきしま 衝突(港内施設)	衝突(単)	報告書案審議中	
19	2019/01/20	福岡県博多港香椎パークポート	ロールオン・ロールオフ貨物船ちゅうらしま 作業員死亡	死傷等	報告書案審議中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【船舶】 調査の進捗状況（令和2年2月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
20	2019/01/17	愛媛県新居浜港菊本6号岸壁	石炭船ISHIZUCHI 荷役作業員死亡	死傷等	意見照会作業中	○
21	2018/12/30	グアム島アプラ港	旅客船にっぽん丸 衝突(港内施設)	衝突(単)	報告書案審議中	
22	2018/12/21	和歌山県和歌山市友ヶ島北約6km沖合い	貨物船CAPE VERDE 漁船宗良丸 衝突	衝突	意見照会作業中	
23	2018/09/29	関門港若松区関門航路内	貨物船SM3 油タンカー幸徳丸 衝突	衝突	1月公表	●
24	2018/08/17	三重県四日市市四日市港霞ヶ浦南ふ頭26号岸壁	コンテナ船OOCL NAGOYA 衝突(岸壁)	衝突(単)	意見照会作業中	○
25	2018/07/26	広島県呉市音戸ノ瀬戸南口	旅客フェリー石手川 貨物船兼砂利石材等運搬船第十大栄丸 衝突	衝突	1月公表	●

インシデント

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2019/04/04	名古屋港ポートアイランド東方約770m海上	コンテナ船WAN HAI 316 座洲	座洲	調査中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)