

【航空】 調査の進捗状況（令和4年8月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------|----|
| 1 | 2022/08/15 | 広島県神石郡神石高原町内 | JA9727 | アエロスパシアル式AS350B型 | 個人 | 墜落 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2022/07/16 | 那覇空港の南西約120km、高度約7,800m | JA807X | ボーイング式737-800型 | 株式会社ソラシドエア | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 調査中 | |
| 3 | 2022/06/25 | 徳島空港の西南西約40km、高度約5,200m | JA854A | ボンバルディア式DHC-8-402型 | ANAウイングス株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 調査中 | |
| 4 | 2022/06/23 | 高知空港滑走路上 | JA05JJ | エアバス式A320-232型 | ジェットスター・ジャパン株式会社 | 着陸時の客室乗務員の負傷 | 調査中 | |
| 5 | 2022/04/18 | 有明海（詳細確認中） | JA3803 | 富士重工式FA-200-160型 | 個人（詳細確認中） | 不時着水による人の死亡 | 調査中 | |
| 6 | 2022/04/03 | 岩手県下閉伊郡岩泉町付近上空、高度約30m | JA10TE | アグスタ式AW139型 | 岩手県防災航空隊 | 消火活動中の航空機からの散水による人の負傷 | 調査中 | |
| 7 | 2022/03/26 | 名古屋飛行場の東約90km、高度約8,500m | JA603J | ボーイング式767-300型 | 日本航空株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 調査中 | |
| 8 | 2022/03/21 | 木曾川滑空場（岐阜県海津市） | JA2151 | アレキサンダー・シュライハー式ASK13型（滑空機） | 一般社団法人東海・関西学生航空連盟 | 着陸時の搭乗者の負傷 | 調査中 | |
| 9 | 2022/03/12 | 伊江島空港敷地内 | JA4577 | ビーチクラフト式A36型 | 特定非営利活動法人MESH・サポート | 墜落 | 調査中 | |
| 10 | 2022/02/15 | 大阪国際空港の北北西約55km、高度約2,700m | JA04JC | ATR式42-500型 | 日本エアコミューター | 機体の動揺による乗客の負傷 | 調査中 | |
| 11 | 2022/01/16 | 岡山県岡山市付近上空、高度約8,500m | JA24MC | エアバス式A320-214型 | 株式会社スターフライヤー | 機体の動揺による乗客の負傷 | 調査中 | |
| 12 | 2021/11/07 | 山口県山口市内場外離着陸場 | JR1347 | クイックシルバー式MXIIスプリントTop-R582L型（超軽量動力機） | 個人 | 離陸時のハードランディング | 調査中 | |
| 13 | 2021/11/03 | 北海道石狩郡新篠津村内新篠津滑空場 | JA100K | アレキサンダー・シュライハー式ASK13型（滑空機） | 個人 | 発航時のハードランディング | 調査中 | |
| 14 | 2021/10/12 | 美瑛滑空場の北西約500m | JA11AM | シェンブ・ヒルト式アーカスM型（動力滑空機） | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 15 | 2021/10/07 | 神奈川県秦野市内の草地 | JA7975 | ロビンソン式R22Beta型（回転翼航空機） | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 16 | 2021/09/20 | 長野県木曾郡大桑村殿付近 | JA6200 | カマン式K-1200型（回転翼航空機） | アカギヘリコプター株式会社 | 墜落 | 調査中 | |
| 17 | 2021/08/01 | 仙台空港A滑走路上 | JA4077 | パイパー式PA-46-350P型 | 個人 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 18 | 2021/03/23 | 長野県小県郡青木村夫神の農道 | JA6050 | アエロスパシアル式AS350B型（回転翼航空機） | 個人 | 不時着による機体損傷 | 調査中 | |
| 19 | 2021/02/01 | 成田国際空港滑走路上 | JA13KZ | ボーイング式747-8F型 | 日本貨物航空株式会社 | 着陸時のテールストライク（胴体後部下面接触）による機体の損傷 | 調査中 | |
| 20 | 2020/12/30 | 静岡県島田市大代付近 | JA77AR | ロビンソン式R66型（回転翼航空機） | 個人 | 墜落 | 調査中 | |

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【航空】 調査の進捗状況（令和4年8月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|------------------|--------|----------------------|------------------|------------------------------------|---------|----|
| 21 | 2020/10/23 | 福江空港滑走路上 | JA845A | ボンバルディア式DHC-8-402型 | オリエンタルエアブリッジ株式会社 | 着陸時のテールストライク(胴体後部下 面接触)による機体の損傷 | 意見照会作業中 | |
| 22 | 2020/07/19 | 北海道空知郡南富良野町付近 | JA3825 | セスナ式172Nラム型 | 個人 | 山腹への衝突 | 報告書案審議中 | |
| 23 | 2020/06/29 | 兵庫県神崎郡福崎町内場外離着陸場 | JA9383 | 富士ベル式204B-2型(回転翼航空機) | 中日本航空株式会社 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 24 | 2020/02/01 | 福島県郡山市三穂田町の田んぼ | JA139F | アグスタ式AW139型(回転翼航空機) | 福島県警察航空隊 | 不時着による機体損傷 | 報告書案審議中 | |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和4年8月）

運輸安全委員会

重大インシデント

..

| No. | 発生日月 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 運航者 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|----|
| 1 | 2022/08/15 | 妻沼滑空場付近上空、高度約150m | JA4083 | クリステン・インダストリー式A-1型 | 日本学生航空連盟 | 曳航索が意図せず落下した事態 | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2022/06/26 | 茨城県かすみがうら市内のぶどう畑 | 詳細確認中 | 詳細確認中(超軽量動力機) | 個人 | 航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸 | 調査中 | |
| 3 | 2022/06/02 | 鹿児島空港 | JA74MD JA02KG | シーラス式SR22型 アグスタ式A109E型(回転翼航空機) | 独立行政法人航空大学校 鹿児島国際航空株式会社 | 他の航空機が存在するヘリコプター用離着陸地点への着陸の試み | 調査中 | |
| 4 | 2022/05/20 | 百里飛行場西側滑走路付近 | JA10FJ | エンブラエル式ERJ170-200STD型 | フジドリームエアラインズ | 他の航空機等が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |
| 5 | 2022/04/23 | 福井空港滑走路 | JA01KT | シャイベシSF-25型(動力滑空機) | 個人 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 調査中 | |
| 6 | 2022/04/22 | 関西国際空港内ヘリコプター用離着陸地点の東約900m、高度約150m | JA687A | ユーロコプター式EC225LP型(回転翼航空機) | 海上保安庁 | 車両が存在するヘリコプター用離着陸地点への着陸の試み | 調査中 | |
| 7 | 2022/04/18 | 福岡空港の北東約200km、高度約9,800m | JA07RJ | ボンバルディア式CL-600-2C10型 | アイベックスエアラインズ | 航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 | 調査中 | |
| 8 | 2022/03/07 | 熊本空港滑走路 | JA90MT JA47UK | エアバス・ヘリコプターズ式AS365N3型(回転翼航空機) テキストロン・アビエーション式172S型 | 熊本県防災消防航空隊 学校法人君が淵学園 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |
| 9 | 2022/03/06 | 八尾空港A滑走路 | JA007Z | ソカタ式TBM700型 | 個人 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 調査中 | |
| 10 | 2022/01/08 | 鹿児島空港滑走路 | JA4061 JA04JC | セスナ式172P型 ATR式42-500型 | 新日本航空株式会社 日本エアコミューター株式会社 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |
| 11 | 2021/12/22 | 群馬県桐生市付近上空、高さ約50m | JA9584 | ベル式412型(回転翼航空機) | 朝日航洋株式会社 | つり下げ輸送中における物件の落下 | 調査中 | |
| 12 | 2021/09/08 | 妻沼滑空場西側場周経路上、高度約330m | JA2379 JA3904 | アレキサンダー・シュライハー式ASK21型 セスナ式U206G型 | 公益財団法人日本学生航空連盟 水産航空株式会社 | 航空機同士の接近 | 報告書案審議中 | |
| 13 | 2021/08/26 | 熊本空港滑走路 | JA90MT JA31UK | エアバス・ヘリコプターズ式AS365N3型(訓練機) セスナ式172S型(訓練機) | 熊本県防災消防航空隊 学校法人君が淵学園 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸 | 報告書案審議中 | |
| 14 | 2021/07/05 | 長野県長野市内長野市滑空場 | JX0167 | Zenith Aircraft社式CH701型(自作航空機) | 個人 | 滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合) | 報告書案審議中 | |
| 15 | 2021/03/13 | 岡山県岡南飛行場 | JA01HJ | ホンダ・エアクラフト式HA-420型 | 岡山航空株式会社 | 滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合) | 調査中 | |
| 16 | 2020/12/04 | 那覇空港の北約50kmの上空 | JA8978 | ボーイング式777-200型 | 日本航空株式会社 | 発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。)に準ずる事態 | 意見照会作業中 | |
| 17 | 2020/11/03 | 北海道北見市小泉付近上空 | JR0392 | ビーバー式RX550-R503L型(超軽量動力機) | 個人 | 飛行中における発動機の継続的な停止 | 調査中 | |
| 18 | 2020/05/22 | 東京国際空港の南西約120km、高度約13,700m | N146BG | ガルフストリーム・エアロスペース式G-IV型 | 個人 | 航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 | 調査中 | |
| 19 | 2020/04/17 | 帯広空港滑走路 | JA017C | シーラス式SR22型 | 独立行政法人航空大学校 | 航空機の脚が損傷し、地上走行が継続できなくなった事態 | 調査中 | |
| 20 | 2019/12/23 | 新千歳空港付近 | B3203 | エンブラエル式ERJ190-100ECJ型 | 個人 | 航空機の航行の安全に障害となる複数の故障 | 報告書案審議中 | |
| 21 | 2019/12/21 | 佐賀空港から西南西約18km付近 | JA3815 B-9940 | ビーチクラフト式 A36型 確認中 | 個人 春秋航空株式会社 | 航空機同士の接近 | 意見照会作業中 | |
| 22 | 2019/11/30 | 東京国際空港A滑走路の南南東約2km以下の地点又は同滑走路 | JA806P | エアバス式A320-214型 | ピーチ・アビエーション株式会社 | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸に準ずる事態 | 報告書案審議中 | |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【鉄道】 調査の進捗状況（令和4年8月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|----------------------------|-------------|----------|---------|----|
| 1 | 2022/07/19 | 東海道線 灘駅構内[兵庫県神戸市] | 西日本旅客鉄道株式会社 | 鉄道人身障害事故 | 調査中 | |
| 2 | 2022/04/05 | 天竜浜名湖線 岩水寺駅～宮口駅間[静岡県浜松市] | 天竜浜名湖鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 3 | 2022/04/05 | 飯坂線 平野駅～医王寺前駅間[福島県福島市] | 福島交通株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 4 | 2022/03/16 | 東北新幹線 福島駅～白石蔵王駅間[宮城県白石市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 5 | 2022/02/07 | 多賀線 高宮駅構内[滋賀県彦根市] | 近江鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 6 | 2022/02/07 | 横河原線 見奈良駅構内[愛媛県東温市] | 伊予鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 7 | 2022/01/04 | 越美南線 万場駅～上万場駅間[岐阜県郡上市] | 長良川鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 報告書案審議中 | |
| 8 | 2021/12/30 | 上信線 東富岡駅～上州富岡駅間[群馬県富岡市] | 上信電鉄株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 9 | 2021/12/28 | 山陽線 瀬野駅～八本松駅間[広島県広島市] | 日本貨物鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 10 | 2021/12/27 | 本線 彦根口駅構内[滋賀県彦根市] | 近江鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 11 | 2021/10/07 | 日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅構内[東京都足立区] | 東京都交通局 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 12 | 2021/07/24 | 常磐線 隅田川駅構内[東京都荒川区] | 日本貨物鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 7月公表 | ● |
| 13 | 2021/07/05 | 大船渡線 真滝駅～陸中門崎駅間[岩手県一関市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 報告書案審議中 | |

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和4年8月）

運輸安全委員会

重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|------------------------|------------|------|------|----|
| 1 | 2022/07/24 | 江ノ島電鉄線 鶴沼駅構内 [神奈川県藤沢市] | 江ノ島電鉄株式会社 | 車両障害 | 調査中 | |
| 2 | 2021/11/23 | 名古屋線 伊勢朝日駅構内 [三重県朝日町] | 近畿日本鉄道株式会社 | 車両障害 | 調査中 | |

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和4年8月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|------------------------|--------------------------------|-------|---------|----|
| 1 | 2022/06/05 | 和歌山県和歌山市地ノ島付近(確認中) | 遊漁船第二恵比須丸釣り客死亡事故 | 死傷等 | 調査中 | |
| 2 | 2022/04/23 | 北海道知床岬西側カシュニの滝付近海域 | 旅客船KAZU I 浸水 | 浸水 | 調査中 | |
| 3 | 2022/03/21 | 鹿児島県種子島南東約185キロメートルの海上 | 漁船第五十一勇仁丸 火災 | 火災 | 調査中 | |
| 4 | 2021/11/09 | 徳島県徳島小松島港 | コンテナ船DONGJIN FORTUNE陸上作業員死亡 | 死傷等 | 調査中 | ◎ |
| 5 | 2021/09/05 | 大阪府阪南市箱作の沖合約4,900m付近海域 | 漁船卯の日丸遊漁船勝栄丸 衝突 | 衝突 | 報告書案審議中 | |
| 6 | 2021/08/11 | 青森県八戸市八戸港内 | 貨物船CRIMSON POLARIS 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 7 | 2021/05/27 | 来島海峡西口 | 貨物船白虎 ケミカルタンカーULSAN PIONEER 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 8 | 2021/05/20 | 千葉県いすみ市の東9,200メートル付近海上 | 遊漁船あままさ丸 遊漁船はなぶさ丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 9 | 2021/04/27 | 沖縄県国頭郡本部町本部港(渡久地地区) | プレジャーボートクマサン007 爆発 | 爆発 | 調査中 | |
| 10 | 2021/02/23 | 千葉県九十九里町片貝漁港南東方沖 | 貨物船旭丸 遊漁船第三正一丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 11 | 2021/02/08 | 高知県土佐清水市足摺岬南南東方沖 | 貨物船OCEAN ARTEMIS 潜水艦そうりゅう 衝突 | 衝突 | 報告書案審議中 | |
| 12 | 2020/12/23 | 不明 | 活魚運搬船第八しんこう丸乗組員行方不明 | 死傷等 | 調査中 | |
| 13 | 2020/11/30 | アメリカ合衆国ハワイ諸島ニイハウ島北西方沖 | コンテナ船ONE APUSコンテナ積付台等損傷 | その他 | 報告書案審議中 | |
| 14 | 2020/11/19 | 香川県坂出市羽佐島北西方沖 | 旅客船Shrimp of Art 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 15 | 2020/09/12 | 長崎県対馬市三ツ島 | 貨物船 CHANG SHUN 1 乗揚 | 乗揚 | 7月公表 | ● |
| 16 | 2020/09/06 | 猪苗代湖の福島県会津若松市中田浜 | 猪苗代湖被引浮体搭乗待機者死傷 | 死傷等 | 報告書案審議中 | |
| 17 | 2020/08/07 | 千葉県袖ヶ浦市千葉港京葉シーバース | 油送船かいもん丸 衝突(棧橋) | 衝突(単) | 7月公表 | ● |
| 18 | 2020/07/25 | モーリシヤス島南東方沖 | 貨物船WAKASHIO 乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 19 | 2020/06/19 | 京浜港横浜区本牧ふ頭A5岸壁 | 貨物船TIMU 作業員死傷 | 死傷等 | 報告書案審議中 | ○ |
| 20 | 2020/02/29 | 青森県六ヶ所村の中山崎東方沖約6.5海里 | 貨物船GUO XING 1 漁船第八富丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【船舶】 調査の進捗状況（令和4年8月）

運輸安全委員会

事故

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|------------|-------------------|-------------------|-------|---------|----|
| 21 | 2020/02/29 | 長崎県壱岐市勝本港北方沖 | 漁船孝久丸 遊漁船しんえい丸 衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 22 | 2020/02/16 | 茨城県鹿島港北海浜第2船だまり北方 | 遊漁船第27桜井丸 衝突(防砂堤) | 衝突(単) | 報告書案審議中 | |

インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|-----|-------|------|------|-------|------|----|
|-----|-------|------|------|-------|------|----|

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)