

【航空】 調査の進捗状況（令和5年2月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2023/01/25	成田国際空港エプロン上	JA603A	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	車両との接触による機体損傷	調査中	◎
2	2023/01/07	宮崎空港に向けて進入中	JA307J	ボーイング式737-800型	日本航空株式会社	機体の動揺による乗客の負傷	調査中	◎
3	2023/01/07	中部国際空港誘導路上	JA14JJ	エアバス式A320-232型	ジェットスター・ジャパン株式会社	非常脱出時の乗客の負傷	調査中	◎
4	2022/12/10	岡南飛行場進入中、高度約45m	JA123R	セスナ式172R型	岡山航空株式会社	鳥衝突による機体損傷	調査中	
5	2022/11/28	霧島山（御鉢）付近上空、高さ約8m	JA6977	ベル式412EP型（回転翼航空機）	四国航空株式会社	荷吊り作業中における地上作業員の負傷	調査中	
6	2022/11/20	茨城県坂東市小山板東フライングクラブ場外離着陸場	JR0628	ランス式S7クーリエR582L型（超軽量動力機）	個人	墜落	調査中	
7	2022/11/07	鹿児島空港滑走路上	JA06JC	ATR式72-212A型	日本エアコミューター株式会社	着陸時の乗客の負傷	意見照会作業中	○
8	2022/10/26	岐阜県高山市高根町池ヶ洞付近	JA2177	シャイベ式SF28A タンデム・ファルケ型（動力滑空機）	個人	墜落	調査中	
9	2022/10/09	北海道空知郡南幌町内の田んぼ	JR1039	クイックシルバー式GT400S-R447L型（超軽量動力機）	個人	不時着時の操縦者の負傷	調査中	
10	2022/10/03	美保飛行場付近上空、高度約11,300m	JA07RK	ボーイング式737-800型	日本トランスオーシャン航空株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
11	2022/09/22	八尾空港エプロン周辺	JA3969	セスナ式172P型	個人	地上走行中の主翼損傷（エプロン照明灯接触）	調査中	
12	2022/09/10	群馬県佐波郡玉村町内の利根川河川敷	JR0878	コルプ式ツインスターMKII-R503L型（超軽量動力機）	個人	墜落	調査中	
13	2022/08/28	熊本県阿蘇郡産山村内場外離着陸場付近	JX0135	ランス式S-6コヨーテII-R582L改型（自作航空機）	個人	墜落	調査中	
14	2022/08/15	広島県神石郡神石高原町内	JA9727	アエロスパシアル式AS350B型（回転翼航空機）	個人	墜落	調査中	
15	2022/07/16	那覇空港の南西約120km、高度約7,800m	JA807X	ボーイング式737-800型	株式会社ソラシドエア	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
16	2022/06/25	徳島空港の西南西約40km、高度約5,200m	JA854A	ボンバルディア式DHC-8-402型	ANAウイングス株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	
17	2022/06/23	高知空港滑走路上	JA05JJ	エアバス式A320-232型	ジェットスター・ジャパン株式会社	着陸時の客室乗務員の負傷	調査中	
18	2022/04/18	福岡県大牟田市大牟田港の西約10kmの有明海	JA3803	富士重工式FA-200-160型	個人	不時着水による人の死亡	意見照会作業中	○
19	2022/04/03	岩手県下閉伊郡岩泉町付近上空、高度約30m	JA10TE	アグスタ式AW139型（回転翼航空機）	岩手県防災航空隊	消火活動中の航空機からの散水による人の負傷	意見照会作業中	
20	2022/03/26	名古屋飛行場の東約90km、高度約8,500m	JA603J	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	機体の動揺による客室乗務員の負傷	調査中	

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【航空】 調査の進捗状況（令和5年2月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
21	2022/03/21	木曾川滑空場(岐阜県海津市)	JA2151	アレキサンダー・シュライハー式ASK13型(滑空機)	一般社団法人東海・関西学生航空連盟	着陸時の搭乗者の負傷	意見照会作業中	
22	2022/03/12	伊江島空港敷地内	JA4577	ビーチクラフト式A36型	特定非営利活動法人MESH・サポート	墜落	調査中	
23	2022/02/15	大阪国際空港の北北西約55km、高度約2,700m	JA04JC	ATR式42-500型	日本エアコミューター株式会社	機体の動揺による乗客の負傷	調査中	
24	2022/01/16	岡山県岡山市付近上空、高度約8,500m	JA24MC	エアバス式A320-214型	株式会社スターフライヤー	機体の動揺による乗客の負傷	報告書案審議中	○
25	2021/11/07	山口県山口市内場外離着陸場	JR1347	クイックシルバー式MXIIスプリントTop-R582L型(超軽量動力機)	個人	離陸時のハードランディング	調査中	
26	2021/11/03	北海道石狩郡新篠津村内新篠津滑空場	JA100K	アレキサンダー・シュライハー式ASK13型(滑空機)	個人	発航時のハードランディング	意見照会作業中	
27	2021/10/12	美瑛滑空場の北西約500m	JA11AM	シェンプ・ヒルト式アーカスM型(動力滑空機)	個人	墜落	調査中	
28	2021/10/07	神奈川県秦野市内の草地	JA7975	ロビンソン式R22Beta型(回転翼航空機)	個人	墜落	調査中	
29	2021/09/20	長野県木曾郡大桑村殿付近	JA6200	カマン式K-1200型(回転翼航空機)	アカギヘリコプター株式会社	墜落	調査中	
30	2021/08/01	仙台空港A滑走路上	JA4077	パイパー式PA-46-350P型	個人	着陸時の機体損傷	調査中	
31	2021/03/23	長野県小県郡青木村夫神の農道	JA6050	アエロスパシアル式AS350B型(回転翼航空機)	個人	不時着による機体損傷	調査中	
32	2021/02/01	成田国際空港A滑走路上	JA13KZ	ボーイング式747-8F型	日本貨物航空株式会社	着陸時のテールストライク(胴体後部下面接触)による機体の損傷	報告書案審議中	
33	2020/12/30	静岡県島田市大代付近	JA77AR	ロビンソン式R66型(回転翼航空機)	個人	墜落	調査中	
34	2020/07/19	北海道空知郡南富良野町付近	JA3825	セスナ式172Nラム型	個人	山腹への衝突	報告書案審議中	
35	2020/06/29	兵庫県神崎郡福崎町内場外離着陸場	JA9383	富士ベル式204B-2型(回転翼航空機)	中日本航空株式会社	着陸時の機体損傷	調査中	
36	2020/02/01	福島県郡山市三穂田町の田んぼ	JA139F	アグスタ式AW139型(回転翼航空機)	福島県警察航空隊	不時着による機体損傷	報告書案審議中	

* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

【航空】 調査の進捗状況（令和5年2月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2023/01/11	那覇空港A滑走路	JA35DR	セスナ式T206H型	岡山航空株式会社	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
2	2022/12/26	天草飛行場滑走路	JA01TC	シーラス式SR20型	株式会社Japan General Aviation Service	航空機のプロペラ及び脚が損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなった事態	調査中	
3	2022/12/12	佐賀空港進入中、高度約150m	JA4121	セスナ式172P型	エス・ジー・シー佐賀航空株式会社	他の航空機等が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
4	2022/10/24	福井県大野市の山中、高さ約210m	JA02AH	ユーロコプター式AS350B3型(回転翼航空機)	中日本航空株式会社	物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件が意図せず落下した事態	調査中	
5	2022/10/18	八尾空港A滑走路	JA80AP	セスナ式172S型	朝日航空株式会社	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
6	2022/10/15	能登空港滑走路	JA6113 JA871B	ベル式206B型(回転翼航空機) テキストロン・アビエーション式B300C型	株式会社ジャネット 海上保安庁	他の航空機が使用中の滑走路からの離陸	調査中	
7	2022/08/15	妻沼滑空場付近上空、高度約150m	JA4083	クリステン・インダストリー式A-1型	日本学生航空連盟	曳航索が意図せず落下した事態	調査中	
8	2022/06/26	茨城県かすみがうら市内のぶどう畑	なし	詳細確認中(超軽量動力機)	個人	航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸	調査中	
9	2022/06/02	鹿児島空港	JA74MD JA02KG	シーラス式SR22 型 アグスタ式A109E 型(回転翼航空機)	独立行政法人航空大学校 鹿児島国際航空株式会社	他の航空機が存在するヘリコプター用離着陸地点への着陸の試み	調査中	
10	2022/05/20	百里飛行場西側滑走路付近	JA10FJ	エンブラエル式ERJ170-200STD型	フジドリームエアラインズ	他の航空機等が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
11	2022/04/23	福井空港滑走路	JA01KT	シャイベ式SF-25型(動力滑空機)	個人	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	意見照会作業中	
12	2022/04/22	関西国際空港内ヘリコプター用離着陸地点の東約900m、高度約150m	JA687A	ユーロコプター式EC225LP型(回転翼航空機)	海上保安庁	車両が存在するヘリコプター用離着陸地点への着陸の試み	調査中	
13	2022/04/18	島根県大田市上空 高度FL360付近	JA07RJ	ボンバルディア式CL-600-2C10型	アイベックスエアラインズ	航空機の航行の安全に障害となる複数の故障	調査中	
14	2022/03/07	熊本空港滑走路	JA90MT JA47UK	エアバス・ヘリコプターズ式AS365N3型(回転翼航空機) テキストロン・アビエーション式172S型	熊本県防災消防航空隊 学校法人君が淵学園	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	報告書案審議中	
15	2022/03/06	八尾空港A滑走路	JA007Z	ソカタ式TBM700型	個人	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	意見照会作業中	
16	2022/01/08	鹿児島空港滑走路	JA4061 JA04JC	セスナ式172P型 ATR式42-500型	新日本航空株式会社 日本エアコミュニケーション株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	報告書案審議中	
17	2021/12/22	群馬県桐生市付近上空、高さ約50m	JA9584	ベル式412型(回転翼航空機)	朝日航洋株式会社	つり下げ輸送における物件の落下	調査中	
18	2021/08/26	熊本空港滑走路	JA90MT JA31UK	エアバス・ヘリコプターズ式AS365N3型(回転翼航空機) セスナ式172S型	熊本県防災消防航空隊 学校法人君が淵学園	他の航空機が使用中の滑走路への着陸	意見照会作業中	○
19	2021/03/13	岡山県岡南飛行場	JA01HJ	ホンダ・エアクラフト式HA-420型	岡山航空株式会社	滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合)	1月公表	●
20	2020/05/22	東京国際空港の南西約120km、高度約13,700m	N146BG	ガルフストリーム・エアスペース式G-IV型	個人	航空機の航行の安全に障害となる複数の故障	調査中	
21	2020/04/17	帯広空港滑走路	JA017C	シーラス式SR22型	独立行政法人航空大学校	航空機の脚が損傷し、地上走行が継続できなくなった事態	報告書案審議中	○
22	2019/12/23	新千歳空港付近	B3203	エンブラエル式ERJ190-100ECJ型	個人	航空機の航行の安全に障害となる複数の故障	意見照会作業中	
23	2019/11/30	東京国際空港A滑走路の南南東約2km以下の地点又は同滑走路	JA806P	エアバス式A320-214型	ピーチ・アビエーション株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸に準ずる事態	意見照会作業中	

【鉄道】 調査の進捗状況（令和5年2月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2022/12/21	越美南線 万場駅～上万場駅間[岐阜県郡上市]	長良川鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
2	2022/10/31	長崎線 伊賀屋駅～佐賀駅間[佐賀県佐賀市]	九州旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
3	2022/10/17	東北線 二本松駅～安達駅間[福島県二本松市]	日本貨物鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
4	2022/09/26	境線 中浜駅～高松町駅間[鳥取県境港市]	西日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
5	2022/09/20	志度線 大町駅～六万寺駅間[香川県高松市]	高松琴平電気鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
6	2022/09/06	東海道線 吹田総合車両所 京都支所構内 西発11番線[京都府向日市]	西日本旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
7	2022/08/25	予土線 半家駅～江川崎駅間[高知県四万十市]	四国旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
8	2022/07/19	東海道線 灘駅構内[兵庫県神戸市]	西日本旅客鉄道株式会社	鉄道人身障害事故	調査中	
9	2022/04/05	天竜浜名湖線 岩水寺駅～宮口駅間[静岡県浜松市]	天竜浜名湖鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	○
10	2022/04/05	飯坂線 平野駅～医王寺前駅間[福島県福島市]	福島交通株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	○
11	2022/03/16	東北新幹線 福島駅～白石蔵王駅間[宮城県白石市]	東日本旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
12	2022/02/07	多賀線 高宮駅構内[滋賀県彦根市]	近江鉄道株式会社	列車脱線事故	1月公表	●
13	2022/02/07	横河原線 見奈良駅構内[愛媛県東温市]	伊予鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
14	2021/12/28	山陽線 瀬野駅～八本松駅間[広島県広島市]	日本貨物鉄道株式会社	列車脱線事故	報告書案審議中	
15	2021/12/27	本線 彦根口駅構内[滋賀県彦根市]	近江鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
16	2021/10/07	日暮里・舎人ライナー 舎人公園駅構内[東京都足立区]	東京都交通局	列車脱線事故	報告書案審議中	

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規○、変更○、公表●）

【鉄道】 調査の進捗状況（令和5年2月）

運輸安全委員会

重大インシデント

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2022/10/17	豊肥線 豊後萩駅～豊後竹田駅間 [大分県竹田市]	九州旅客鉄道株式会社	車両障害	調査中	
2	2022/07/24	江ノ島電鉄線 鶴沼駅構内 [神奈川県藤沢市]	江ノ島電鉄株式会社	車両障害	調査中	

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和5年2月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2023/01/24	沖縄県竹富町浜島沖	貨物船XIN HAI ZHOU2 乗揚	乗揚	調査中	◎
2	2022/06/05	和歌山県和歌山市地ノ島付近（確認中）	遊漁船第二恵比須丸釣り客死亡	死傷等	調査中	
3	2022/04/23	北海道知床岬西側カシュニの滝付近海域	旅客船KAZU I 浸水	浸水	調査中	
4	2022/03/21	鹿児島県種子島南東約185キロメートルの海上	漁船第五十一勇仁丸 火災	火災	調査中	
5	2021/11/09	徳島県徳島小松島港	コンテナ船DONGJIN FORTUNE陸上作業員死亡	死傷等	調査中	
6	2021/09/05	大阪府阪南市箱作の沖合約4,900m付近海域	漁船卯の日丸遊漁船勝栄丸 衝突	衝突	1月公表	●
7	2021/08/11	青森県八戸市八戸港内	貨物船CRIMSON POLARIS 乗揚	乗揚	調査中	
8	2021/05/27	来島海峡西口	貨物船白虎 ケミカルタンカーULSAN PIONEER 衝突	衝突	調査中	
9	2021/05/20	千葉県いすみ市の東9,200メートル付近海上	遊漁船あままさ丸 遊漁船はなぶさ丸 衝突	衝突	調査中	
10	2021/04/27	沖縄県国頭郡本部町本部港（渡久地地区）	プレジャーボートクマサン007 爆発	爆発	報告書案審議中	
11	2021/02/23	千葉県九十九里町片貝漁港南東方沖	貨物船旭丸 遊漁船第三正一丸 衝突	衝突	調査中	
12	2020/12/23	不明	活魚運搬船第八しんこう丸乗組員行方不明	死傷等	調査中	
13	2020/11/30	アメリカ合衆国ハワイ諸島ニイハウ島北西方沖	コンテナ船ONE APUSコンテナ積付台等損傷	その他	報告書案審議中	
14	2020/11/19	香川県坂出市羽佐島北西方沖	旅客船Shrimp of Art 乗揚	乗揚	1月公表	●
15	2020/07/25	モーリシャス島南東方沖	貨物船WAKASHIO 乗揚	乗揚	調査中	
16	2020/06/19	京浜港横浜区本牧ふ頭A5岸壁	貨物船TIMU 作業員死傷	死傷等	意見照会作業中	
17	2020/02/29	青森県六ヶ所村の中山崎東方沖約6.5海里	貨物船GUO XING 1 漁船第八富丸 衝突	衝突	調査中	
18	2020/02/29	長崎県壱岐市勝港北方沖	漁船孝久丸 遊漁船しんえい丸 衝突	衝突	報告書案審議中	
19	2020/02/16	茨城県鹿島港北海浜第2船だまり北方	遊漁船第27桜井丸 衝突(防砂堤)	衝突(単)	1月公表	●

* 進捗状況：（事故等発生）→ 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

【船舶】 調査の進捗状況（令和5年2月）

運輸安全委員会

事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
-----	-------	------	------	-------	------	----

インシデント

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
-----	-------	------	------	-------	------	----

* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）