

## 【航空】 調査の進捗状況（令和6年2月）

運輸安全委員会

事故									
No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更	
1	2024/02/01	中部国際空港の南南東約100キロメートル、高度約8,500メートル	JA899A	ボーイング式787-9型	全日本空輸株式会社	機体の動揺による人の負傷	調査中	◎	
2	2024/01/02	東京国際空港C滑走路	JA13XJ JA722A	エアバス式A350-941型 ボンバルディア式DHC-8-315型	日本航空株式会社 海上保安庁	航空機同士の衝突	調査中		
3	2023/12/18	京都府京都市伏見区内場外離着陸場	JA01CG	ロビンソン式R44型(回転翼航空機)	個人	ホバリング中の落下による機体損傷	調査中		
4	2023/11/19	埼玉県羽生市内羽生滑空場滑走路脇の草地	JA36HK	ダイヤモンド・エアクラフト式HK36Rスーパーデモナ型(動力滑空機)	個人	不時着による機体損傷	調査中		
5	2023/09/29	鳥取県西伯郡大山町	JA6977	ベル式412EP型(回転翼航空機)	四国航空株式会社	荷つり作業中における地上作業員の負傷	調査中		
6	2023/09/07	釧路空港誘導路上	JA018C	シーラス式SR22型	独立行政法人航空大学校	着陸時の機体損傷	調査中		
7	2023/08/14	大分空港滑走路	JA51HA	ホーカー・ビーチクラフト式G58型	本田航空株式会社	胴体着陸による機体損傷	調査中		
8	2023/07/14	大分県玖珠郡	JU32367E 6C22	株式会社SamiSamiラボ社製SAMI SAMI AGV2(無人航空機)	個人	無人航空機による人の負傷(重傷)	調査中		
9	2023/06/28	下地島空港離陸直後	JX0163	PDエアロスペース式PDAS-X06型(無操縦者航空機)	PDエアロスペース株式会社	着水時の機体損傷	調査中		
10	2023/06/16	那覇空港エプロン上	JA5309	セスナ式T303型	個人	火災	調査中		
11	2023/06/15	京都府南丹市	JA9678	エアロスパシアル式AS332L1型(回転翼航空機)	朝日航洋株式会社	荷つり作業中における地上作業員の負傷	調査中		
12	2023/05/06	成田国際空港B滑走路	N580UP	ボーイング式747-400F型	ユナイテッド・パーセル・サービス・カンパニー	着陸時の機体損傷	調査中		
13	2023/05/03	富山県富山市 場外離着陸場付近	JA7875	ロビンソン式R22Beta 型(回転翼航空機)	個人	着陸時の横転による機体損傷	調査中		
14	2023/04/18	大分県宇佐市	JA395A	テキストロン・アビエーション式172S型	海上保安庁	不時着による機体損傷	調査中		
15	2023/04/09	群馬県吾妻郡長野原町内	JA2502	PZL-ビエルスコ式SZD-55-1型(滑空機)	個人	墜落	調査中		
16	2023/03/02	岡山空港スポット上	JA37NH	ユーロコプター式EC135T2型(回転翼航空機)	オールニッポンヘリコプター株式会社	スポットにおける強めの接地による機体損傷	調査中		
17	2023/01/25	成田国際空港	JA603A	ボーイング式767-300型	全日本空輸株式会社	車両との接触による機体損傷	報告書案審議中		
18	2023/01/07	中部国際空港	JA14JJ	エアバス式A320-232型	ジェットスター・ジャパン株式会社	脱出スライドを使用した降機における乗客の負傷	報告書案審議中		
19	2022/11/28	宮崎県都城市	JA6977	ベル式412EP型(回転翼航空機)	四国航空株式会社	荷つり作業中における地上作業員の負傷	調査中		
20	2022/11/20	茨城県坂東市小山板東フライングクラブ場外離着陸場	JR0628	ランス`式S-7クーリエ-R582L型(超軽量動力機)	個人	墜落	調査中		
21	2022/10/26	岐阜県高山市高根町池ヶ洞付近	JA2177	シャイベ式SF28A タンデム・ファルケ型(動力滑空機)	個人	墜落	調査中		

## 【航空】 調査の進捗状況（令和6年2月）

運輸安全委員会

## 事故

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
22	2022/08/15	広島県神石郡神石高原町内	JA9727	アエロスパシアル式AS350B型(回転翼航空機)	特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン	墜落	調査中	
23	2022/03/12	沖縄県 伊江島空港	JA4577	ビーチクラフト式A36型	特定非営利活動法人メッシュ・サポート	墜落	報告書案審議中	
24	2022/02/15	大阪国際空港の北北西約55km、高度約2,700m	JA04JC	ATR式42-500型	日本エアコミューター株式会社	機体の動揺による乗客の負傷	調査中	
25	2021/10/12	美瑛滑空場の北西約500m	JA11AM	シェンプ・ヒルト式アーカスM型(動力滑空機)	個人	墜落	調査中	
26	2021/10/07	神奈川県秦野市内の草地	JA7975	ロビンソン式R22Beta型(回転翼航空機)	個人	墜落	調査中	
27	2021/09/20	長野県木曾郡大桑村	JA6200	カマン式K-1200型(回転翼航空機)	アカギヘリコプター株式会社	墜落	意見照会作業中	
28	2021/08/01	仙台空港	JA4077	パイパー式PA-46-350P型	個人	着陸時の機体損傷	報告書案審議中	○
29	2021/03/23	長野県小県郡青木村	JA6050	アエロスパシアル式AS350B型(回転翼航空機)	個人	ハードランディングによる搭乗者の負傷及び機体損傷	意見照会作業中	
30	2020/06/29	兵庫県神崎郡福崎町内場外離着陸場	JA9383	富士ベル式204B-2型(回転翼航空機)	中日本航空株式会社	着陸時の機体損傷	調査中	
31	2020/02/01	福島県郡山市三穂田町	JA139F	アグスタ式AW139型(回転翼航空機)	福島県警察航空隊	不時着による機体損傷	1月公表	●

\* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規○、変更○、公表●)

## 【航空】 調査の進捗状況（令和6年2月）

運輸安全委員会

## 重大インシデント

No.	発生日月	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
1	2024/02/17	ホンダエアポート、高度約105m	JA03FD	アグスタ式AW139型(回転翼航空機)	本田航空株式会社	物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件が意図せず落下した事態	調査中	◎
2	2024/01/28	大分空港滑走路付近	JA924H	ホンダ・エアクラフト式HA-420型	本田航空株式会社	滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなった場合)	調査中	◎
3	2023/10/19	東京ヘリポート滑走路上	JA9784 JA6725	アエロスパシアル式AS350B型(回転翼航空機) アエロスパシアル式AS355F2型(回転翼航空機)	個人 朝日航洋株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
4	2023/10/07	飛騨エアパーク滑走路上	JA4083	クリステン・インダストリー式A-1型	個人	着陸時において翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
5	2023/09/17	北海道美唄市農道離着陸場	JA4059	セスナ式172P型	個人	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
6	2023/07/20	関西国際空港	B-5156	ボーイング式737-800型	中国貨運郵政航空有限責任公司	他の航空機等が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
7	2023/07/20	大阪府八尾市 八尾空港	JA58GC	テキストロン・アビエーション式G58型	朝日航空株式会社	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
8	2023/07/14	岡山県岡山市 岡南飛行場付近	JA10AZ	セスナ式172R型	岡山航空株式会社	飛行中における発動機の継続的な停止	報告書案審議中	
9	2023/07/12	新千歳空港の南西約50km、高度約4,000m	JA614J	ボーイング式767-300型	日本航空株式会社	緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏	調査中	
10	2023/07/03	静岡県静岡市葵区上落合付近上空、高度約150m	JA6686	アエロスパシアル式AS332L1型(回転翼航空機)	新日本ヘリコプター株式会社	物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件の一部が意図せず落下した事態	調査中	
11	2023/06/20	岡南飛行場滑走路上	JA01CG JA10AZ	ロビンソン式R44型(回転翼航空機) セスナ式172R型	匠航空株式会社 岡山航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み	調査中	
12	2023/05/29	高知空港の南約10km、高度約460m	JA11HA	ダイヤモンド・エアクラフト式DA42NG型	本田航空株式会社	発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。)	調査中	
13	2023/01/21	長野県長野市内長野市滑空場	JA2524	PZL-ビエルスコ式SZD-51-1"ジュニア"型(滑空機)	公益社団法人長野グライダー協会	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	1月公表	●
14	2023/01/11	那覇空港 滑走路18L	JA35DR	セスナ式T206H型	岡山航空株式会社	着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態	調査中	
15	2022/10/24	福井県大野市	JA02AH	ユーロコプター式AS350B3型(回転翼航空機)	中日本航空株式会社	物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件が意図せず落下した事態	意見照会作業中	
16	2022/08/15	妻沼滑空場付近上空、高度約500m	JA4083 JA2520	クリステン・インダストリー式A-1型 アレキサンダー・シュライハー式ASK21型(滑空機)	個人 立教大学	曳航索の一部が意図せず落下した事態	調査中	
17	2022/06/26	茨城県かすみがうら市内のぶどう畑	なし	ランズ式S-6SコヨーテII型(超軽量動力機)	個人	航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸	調査中	
18	2022/06/02	鹿児島空港	JA74MD JA02KG	シーラス式SR22型 アグスタ式A109E型(回転翼航空機)	独立行政法人航空大学校 鹿児島国際航空株式会社	他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試みに準ずる事態	調査中	

\* 進捗状況：(事故等発生) → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → (報告書公表)

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件(新規◎、変更○、公表●)

## 【航空】 調査の進捗状況（令和6年2月）

運輸安全委員会

## 重大インシデント

No.	発生年月日	発生場所	登録記号	型式	運航者	事故等種類	進捗状況	変更
19	2021/12/22	群馬県桐生市付近上空、高さ約50m	JA9584	ベル式412型(回転翼航空機)	朝日航空株式会社	つり下げ輸送中における物件の落下	調査中	
20	2020/05/22	東京国際空港の南西約300km、高度約13,200m	N146BG	ガルフストリーム・エアロスペース式G-IV型	Prime Jet, LLC	航空機の航行の安全に障害となる複数の故障	報告書案審議中	○

## 【鉄道】 調査の進捗状況（令和6年2月）

運輸安全委員会

## 事故

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2024/02/13	飯田線 豊川駅構内[愛知県豊川市]	東海旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	◎
2	2024/01/18	常総線 三妻駅～南石下駅間[茨城県常総市]	関東鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
3	2023/12/05	山陽線 里庄駅～笠岡駅間[岡山県浅口郡]	西日本旅客鉄道株式会社	鉄道人身障害事故	調査中	
4	2023/11/18	日豊線 佐志生駅～幸崎駅間[大分県大分市]	九州旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
5	2023/09/03	岩徳線 周防高森駅～米川駅間[山口県岩国市]	西日本旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	調査中	
6	2023/08/06	大鰐線 大鰐駅～宿川原駅間[青森県南津軽郡]	弘南鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
7	2023/08/05	東海道線 大船駅構内[神奈川県鎌倉市]	東日本旅客鉄道株式会社	鉄道人身障害事故	調査中	
8	2023/07/02	唐津線 久保田駅～小城駅間[佐賀県小城市]	九州旅客鉄道株式会社	踏切障害事故	報告書案審議中	○
9	2023/06/02	中村線 土佐白浜駅～有井川駅間[高知県幡多郡]	土佐くろしお鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
10	2023/04/11	本線 越中荏原駅～越中三郷駅間[富山県富山市]	富山地方鉄道株式会社	鉄道人身障害事故	調査中	
11	2023/03/23	芸備線 備後八幡駅～内名駅間[広島県庄原市]	西日本旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	調査中	
12	2022/03/16	東北新幹線 福島駅～白石蔵王駅間[宮城県白石市]	東日本旅客鉄道株式会社	列車脱線事故	報告書案審議中	

\* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

## 【鉄道】 調査の進捗状況（令和6年2月）

運輸安全委員会

## 重大インシデント

No.	発生年月日	線区	事業者	種類	進捗状況	変更
1	2024/01/05	水前寺線 交通局前停留場～味噌天神前停留場間[熊本県熊本市]	熊本市交通局	車両障害	調査中	
2	2023/12/12	山鼻線 中島公園通停留場～山鼻9条停留場間[北海道札幌市]	一般財団法人札幌市交通事業振興公社	本線逸走	調査中	
3	2023/11/28	大井川本線 家山駅構内 [静岡県島田市]	大井川鐵道株式会社	車両障害	調査中	
4	2022/10/17	豊肥線 豊後萩駅～豊後竹田駅間 [大分県竹田市]	九州旅客鐵道株式会社	車両障害	報告書案審議中	

\* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

## 【船舶】 調査の進捗状況（令和6年2月）

運輸安全委員会

## 事故

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更
1	2024/01/16	清水港折戸湾内	被えい船13転覆	転覆	調査中	
2	2023/12/06	宮崎県宮崎市大淀川河口付近	遊漁船五六丸転覆	転覆	調査中	
3	2023/11/21	愛媛県松山市沖	ロールオン・ロールオフ貨物船すおう乗揚	乗揚	調査中	
4	2023/09/21	山口県下松市徳山下松港	石炭運搬船ENERGIA CENTAURUS乗組員死亡	死傷等	調査中	
5	2023/08/24	紀伊水道	コンテナ船CONTSHIP UNO貨物船いずみ丸衝突	衝突	調査中	
6	2023/05/07	沖縄県南城市久高島南方沖	遊漁船成翔丸釣り客負傷	死傷等	調査中	
7	2023/04/12	長崎県佐世保市ハウステンボス町運河内	遊覧船デルフト旅客死亡	死傷等	報告書案審議中	○
8	2023/04/02	秋田県男鹿市戸賀灯台南方沖	遊漁船 毘美丸 釣り客死亡	死傷等	調査中	
9	2023/03/28	京都府亀岡市桂川	旅客船9号 転覆	転覆	調査中	
10	2023/03/15	福井県美浜町早瀬漁港沖	遊漁船新漁丸 遊漁船Sea Bravo 衝突	衝突	調査中	
11	2023/01/24	沖縄県竹富町浜島沖	貨物船XIN HAI ZHOU2 乗揚	乗揚	意見照会作業中	
12	2021/11/09	徳島県徳島小松島港	コンテナ船DONGJIN FORTUNE陸上作業員死亡	死傷等	報告書案審議中	○
13	2021/08/11	青森県八戸市八戸港内	貨物船CRIMSON POLARIS 乗揚	乗揚	報告書案審議中	
14	2021/05/27	来島海峡西口	貨物船白虎 ケミカルタンカーULSAN PIONEER 衝突	衝突	調査中	
15	2020/12/23	不明	活魚運搬船第八しんこう丸乗組員行方不明	死傷等	報告書案審議中	
16	2020/11/30	アメリカ合衆国ハワイ諸島ニイハウ島西北西方沖	コンテナ船ONE APUSコンテナ積付台等損傷	その他	意見照会作業中	
17	2020/02/29	青森県六ヶ所村の中山崎東方沖約6.5海里	貨物船GUO XING 1 漁船第八富丸 衝突	衝突	意見照会作業中	

\* 進捗状況：（事故等発生） → 調査中 → 報告書案審議中 → 意見照会作業中 → （報告書公表）

\* 変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

## 【船舶】 調査の進捗状況（令和6年2月）

運輸安全委員会

## 重大インシデント

No.	発生年月日	発生場所	事故等名	事故等種類	進捗状況	変更