**【航空】　調査の進捗状況（令和8年6月）**　　**運輸安全委員会**

**事故**

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 所属 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/21 | 福井空港滑走路上 | JA001X | セスナ式172S型 | 個人 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 2 | 2026/03/13 | 青森県三沢市　三沢飛行場の西約6km、高度約600m | JA301J | ボーイング式737-800型 | 日本航空株式会社 | 鳥衝突による機体損傷 | 調査中 | |
| 3 | 2026/01/20 | 熊本県阿蘇市　阿蘇中岳火口内 | JA10KE | ロビンソン式R44Ⅱ型（回転翼航空機） | 匠航空株式会社 | 機体損傷 | 調査中 | |
| 4 | 2025/12/22 | 釧路空港の東約1,600km（太平洋上）、高度11,600m | JA865J | ボーイング式787-9型 | 日本航空株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 調査中 | |
| 5 | 2025/12/08 | 秋田空港の北北西約23km、高度約7,000m | JA250J | エンブラエル式ERJ190-100STD型 | 株式会社ジェイエア | 機体の動揺による乗客の負傷 | 調査中 | |
| 6 | 2025/11/24 | 山形県山形市　上宝沢場外離着陸場 | JA332T | ユーロコプター式AS332L1型（回転翼航空機） | 東北エアサービス株式会社 | 荷つり作業中における作業員の負傷 | 調査中 | |
| 7 | 2025/11/23 | 北九州空港滑走路上 | JA482A | ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムズ式UBC97000-15（MQ-9B）型（無操縦者航空機） | 海上保安庁 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 8 | 2025/11/18 | 福岡県八女市 | JA102H | シーラス式SR20型 | 個人 | 墜落 | 調査中 | |
| 9 | 2025/11/01 | 苫小牧沖海上付近、高度約3,700m | JA737X | ボーイング式737-800型 | スカイマーク株式会社 | 飛行中の被雷による機体損傷 | 調査中 | |
| 10 | 2025/10/18 | 栃木県日光市川治温泉高原地内 | JA09TR | アグスタ式AW139型（回転翼航空機） | 栃木県消防防災航空隊（本田航空株式会社受託運航） | 捜索救難業務中の航空機による人の負傷 | 調査中 | |
| 11 | 2025/10/12 | 千葉県野田市　関宿滑空場 | JA2425 | グラザー・ディルクス式DG-400型（動力滑空機、単座） | 個人 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 12 | 2025/10/09 | 福井空港滑走路上 | JA3748 | セスナ式172Mラム型 | 個人 | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 13 | 2025/09/14 | 北海道美唄市　美唄市農道離着陸場 | JA4046<br>JA3815 | パイパー式PA-46-350P型<br>ビーチクラフト式A36型 | 個人<br>個人 | 地上走行中の航空機による駐機中の他の航空機との接触 | 調査中 | |
| 14 | 2025/09/02 | 福島県南会津郡檜枝岐村　尾瀬ヶ原 | JA9617 | ベル式212型（回転翼航空機） | アカギヘリコプター株式会社 | 荷つり作業中における地上作業員の負傷 | 意見照会作業中 | |
| 15 | 2025/08/31 | 妻沼滑空場の第一滑走路北東（利根川の中州） | JA2551 | アレキサンダー・シュライハー式ASK23B型（滑空機、単座） | 慶應義塾大学 | 墜落 | 調査中 | |
| 16 | 2025/07/07 | 宮城県栗原市　瀬峰場外離着陸場 | JA3924 | セスナ式172P型 | 個人 | 着陸時のオーバーランによる機体損傷 | 調査中 | |
| 17 | 2025/04/29 | 島根県安来市の中海の南岸 | JA4160 | ビーチクラフト式A36型 | 個人 | 不時着時の機体損傷 | 調査中 | |
| 18 | 2025/04/12 | 北海道北見市 北見地区農道離着陸場（スカイポートきたみ） | JA2316 | グラザー・ディルクス式DG-400型（動力滑空機、単座） | 個人 | 着陸時の機体損傷 | 5月公表 | ● |
| 19 | 2025/04/06 | 壱岐空港の北北東約31kmの海上 | JA555H | ユーロコプター式EC135T2+型（回転翼航空機） | エス・ジー・シー佐賀航空株式会社 | 不時着水による人の死亡 | 調査中 | |
| 20 | 2025/03/30 | 長崎県　上五島空港付近 | JA4223 | パイパー式PA-28-161型 | 個人 | 樹木との接触による機体損傷 | 調査中 | |

＊　進捗状況：（事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　＊　変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

**【航空】　調査の進捗状況（令和8年6月）**　　**運輸安全委員会**

**事故**

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 所属 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025/03/23 | 岐阜県郡上市　白鳥中臨時場外離着陸場付近 | JA110N | ロビンソン式R22Beta型（回転翼航空機） | 個人 | 着陸時の横転による機体損傷 | 調査中 | |
| 22 | 2025/03/12 | 仙台空港の北約2km、高度約300m | JA5810 | ホーカー・ビーチクラフト式G58型 | 独立行政法人航空大学校 | 鳥衝突による機体損傷 | 意見照会作業中 | |
| 23 | 2024/10/02 | 沖縄県八重山郡竹富町　波照間空港滑走路西側の雑木林 | JA974A | アグスタ式AW139型（回転翼航空機） | 海上保安庁 | 樹木への接触による機体損傷 | 意見照会作業中 | |
| 24 | 2024/09/04 | ソウル特別市（大韓民国）の東約200km、高度約12,500m | JA863J | ボーイング式787-9型 | 日本航空株式会社 | 機体の動揺による客室乗務員の負傷 | 調査中 | |
| 25 | 2024/07/28 | 福岡県柳川市内の農地 | JA779N | ロビンソン式R44Ⅱ型（回転翼航空機） | エス・ジー・シー佐賀航空株式会社 | 墜落 | 調査中 | |
| 26 | 2024/06/09 | 鹿児島空港の南東約2kmの山中 | JA4061 | セスナ式172P型 | 新日本航空株式会社 | 樹木への接触による機体損傷 | 調査中 | |
| 27 | 2024/05/13 | 熊本県阿蘇市 | JA718W | ロビンソン式R44Ⅱ型（回転翼航空機） | 匠航空株式会社 | ハードランディングによる搭乗者の負傷 | 意見照会作業中 | |
| 28 | 2024/01/02 | 東京国際空港C滑走路上 | JA722A<br>JA13XJ | ボンバルディア式DHC-8-315型<br>エアバス式A350-941型 | 海上保安庁<br>日本航空株式会社 | 航空機同士の衝突 | 調査中 | |
| 29 | 2023/09/07 | 釧路空港誘導路上 | JA018C | シーラス式SR22型 | 独立行政法人航空大学校 | 着陸時の機体損傷 | 報告書案審議中 | |
| 30 | 2023/05/06 | 成田国際空港B滑走路上 | N580UP | ボーイング式747-400F型 | ユナイテッド・パーセル・サービス・カンパニー | 着陸時の機体損傷 | 調査中 | |
| 31 | 2022/08/15 | 広島県神石郡神石高原町 | JA9727 | アエロスパシアル式AS350B型（回転翼航空機） | 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン | 墜落 | 5月公表 | ● |
| 32 | 2022/02/15 | 大阪国際空港の北北西約55km、高度約2,700m | JA04JC | ATR式42-500型 | 日本エアコミューター株式会社 | 機体の動揺による乗客の負傷 | 意見照会作業中 | |

＊　進捗状況：（事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　＊　変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

**【航空】　調査の進捗状況（令和8年6月）**　　**運輸安全委員会**

## 重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 所属 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/06/17 | 稚内空港滑走路上 | JA212B | パイパー式PA-46-500TP型 | 個人 | 他の航空機等が使用中の滑走路への着陸又はその試み | 調査中 | ◎ |
| 2 | 2026/05/10 | 岡南飛行場滑走路上 | JA2330 | シャイベ式SF25Cファルケ型（動力滑空機、複座） | 個人 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 調査中 | |
| 3 | 2026/04/16 | 成田国際空港滑走路上 | JA20YA | ホンダ・エアクラフト式HA-420型 | 株式会社オンリーユーエア | 滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合） | 調査中 | |
| 4 | 2025/12/12 | 新千歳空港滑走路付近 | VHPFL | ガルフストリーム・エアロスペース式G-V型 | 個人 | オーバーラン | 調査中 | |
| 5 | 2025/12/11 | 札幌飛行場の北西9km、高度約150m | JA14HC | ATR式42-500型 | 株式会社北海道エアシステム | 飛行中における発動機の継続的な停止又は出力の損失に準ずる事態 | 調査中 | |
| 6 | 2025/09/12 | 関西国際空港誘導路上 | N39297 | ボーイング式737-800型 | ユナイテッド・エアーラインズ・インク | 非常脱出スライド使用による非常脱出 | 調査中 | |
| 7 | 2025/08/20 | 稚内空港滑走路上 | JA854A | ボンバルディア式DHC-8-402型 | ANAウイングス株式会社 | 他の航空機等が使用中の滑走路への着陸又はその試み | 調査中 | |
| 8 | 2025/07/02 | 北九州空港離陸直後 | T7-12DW | ピラタス式PC-12型 | 個人 | 飛行中における発動機の継続的な出力の損失 | 調査中 | |
| 9 | 2025/04/13 | 中部国際空港滑走路付近 | JA01HJ | ホンダ・エアクラフト式HA-420型 | 法人 | 滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上走行できなくなった場合） | 調査中 | |
| 10 | 2025/04/11 | 岡山県岡山市の岡南飛行場滑走路上 | JA3260 | セスナ式172Gラム型 | 個人 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 調査中 | |
| 11 | 2025/04/04 | 大分県　稲葉ダム湖内 | JA104W | 川崎式BK117C-2型（回転翼航空機） | 大分県防災航空隊（九州航空株式会社受託運航） | 物件を機体の外につり下げている航空機から、当該物件が意図せず落下した事態 | 調査中 | |
| 12 | 2025/03/08 | 長野県飯田市南アルプス光岳付近上空 | JA391C | セスナ式525A型 | フジビジネスジェット株式会社 | 航空機内の気圧の異常な低下 | 報告書案審議中 | |
| 13 | 2024/11/28 | 新千歳空港着陸進入中 | JA82YA | エアバス式A321-231型 | スプリング・ジャパン株式会社 | 他の航空機等が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |
| 14 | 2024/10/22 | 岡山県岡山市　岡南飛行場離陸直後 | JA60AZ | テキストロン・アビエーション式G58型 | 岡山航空株式会社 | 発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。） | 調査中 | |
| 15 | 2024/06/22 | 和歌山県日高郡みなべ町付近上空、高度約7,600m | JA88AN | ボーイング式737-800型 | ANAウイングス株式会社 | 航空機内の気圧の異常な低下 | 報告書案審議中 | |
| 16 | 2024/06/10 | 兵庫県相生市付近上空、高度約1,400m | JA400C | ロビンソン式R44Ⅱ型（回転翼航空機） | 匠航空株式会社 | 飛行中における発動機の継続的な停止 | 調査中 | |
| 17 | 2024/06/04 | 成田国際空港離陸直後 | N714SA | ボーイング式777FZB型 | ポーラーエアカーゴ・ワールドワイド・インク | 発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。） | 調査中 | |
| 18 | 2024/04/07 | 鳥取県　美保飛行場付近、高度約82m | JA69AN | ボーイング式737-800型 | ANAウイングス株式会社 | 水面への衝突又は接触を回避するための緊急操作 | 意見照会作業中 | |
| 19 | 2023/10/19 | 東京ヘリポート | JA9784<br>JA6725 | アエロスパシアル式AS350B型（回転翼航空機）<br>アエロスパシアル式AS355F2型（回転翼航空機） | 個人<br>朝日航洋株式会社（現エアロトヨタ株式会社） | 他の航空機が使用中の滑走路への着陸の試み | 調査中 | |

＊　進捗状況：（事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　＊　変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

**【航空】　調査の進捗状況（令和8年6月）**　　**運輸安全委員会**

## 重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 登録記号 | 型式 | 所属 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2023/05/29 | 高知空港の南約10km、高度約460m | JA11HA | ダイヤモンド・エアクラフト式DA42NG型 | 本田航空株式会社 | 発動機の破損（破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。） | 報告書案審議中 | |
| 21 | 2023/01/11 | 那覇空港　滑走路18L | JA35DR | セスナ式T206H型 | 岡山航空株式会社 | 着陸時において航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態 | 報告書案審議中 | |
| 22 | 2022/08/15 | 妻沼滑空場付近上空、高度約500m | JA4083<br>JA2520 | クリステン・インダストリー式A-1型<br>アレキサンダー・シュライハー式ASK21型<br>（滑空機、複座） | 個人<br>立教大学 | 曳航索の一部が意図せず落下した事態 | 報告書案審議中 | |

＊　進捗状況：（事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　＊　変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

**【鉄道】　調査の進捗状況（令和8年6月）**　　**運輸安全委員会**

**事故**

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/05 | 大月線　田野倉駅構内[山梨県都留市] | 富士山麓電気鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 2 | 2026/03/03 | 予讃線　讃岐府中駅構内[香川県坂出市] | 四国旅客鉄道株式会社 | 鉄道人身障害事故 | 調査中 | |
| 3 | 2026/01/26 | 根室線　厚床駅～別当賀駅間[北海道根室市] | 北海道旅客鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 4 | 2026/01/01 | 東北線　新白岡駅～久喜駅間[埼玉県白岡市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故（踏切障害に伴うもの） | 調査中 | |
| 5 | 2025/12/31 | 飯田線　飯田駅～切石駅間[長野県飯田市] | 東海旅客鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 6 | 2025/12/17 | 鶴見線　浜川崎駅構内[神奈川県川崎市] | 日本貨物鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 7 | 2025/12/12 | 秋田内陸線　荒瀬駅～萱草駅間[秋田県北秋田市] | 秋田内陸縦貫鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 8 | 2025/10/05 | 田園都市線　梶が谷駅構内[神奈川県川崎市] | 東急電鉄株式会社 | 列車衝突事故 | 調査中 | |
| 9 | 2025/09/04 | 上越線　後閑駅～上牧駅間[群馬県利根郡みなかみ町] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 10 | 2025/08/31 | 日南線　日南駅～飫肥駅間[宮崎県日南市] | 九州旅客鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 調査中 | |
| 11 | 2025/06/26 | 日南線　飫肥駅～日南駅間[宮崎県日南市] | 九州旅客鉄道株式会社 | 踏切障害事故 | 報告書案審議中 | |
| 12 | 2025/05/21 | 長野線　須坂駅～日野駅間[長野県須坂市] | 長野電鉄株式会社 | 鉄道人身障害事故 | 調査中 | |
| 13 | 2025/04/08 | 宗谷線　天塩中川駅～問寒別駅間[北海道中川郡中川町] | 北海道旅客鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 14 | 2025/03/25 | 幹線　熊本城･市役所前停留場内[熊本県熊本市] | 熊本市交通局 | 車両衝突事故 | 調査中 | |
| 15 | 2025/03/02 | 勝山永平寺線　比島駅～発坂駅間[福井県勝山市] | えちぜん鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 5月公表 | ● |
| 16 | 2024/12/12 | 鹿児島線　川内駅構内[鹿児島県薩摩川内市] | 日本貨物鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |
| 17 | 2024/11/16 | 函館線　森駅～石谷信号場間[北海道茅部郡森町] | 日本貨物鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 5月公表 | ● |
| 18 | 2024/07/24 | 山陽線　新山口駅構内[山口県山口市] | 日本貨物鉄道株式会社 | 列車脱線事故 | 調査中 | |

＊　進捗状況：（事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　＊　変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

**【鉄道】　調査の進捗状況（令和8年6月）**　　**運輸安全委員会**

## 重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 線区 | 事業者 | 種類 | 進捗状況 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/28 | 中央線　初狩駅構内[山梨県大月市] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 車両障害 | 調査中 | |
| 2 | 2025/12/22 | 江ノ島電鉄線　和田塚駅～鎌倉駅間[神奈川県鎌倉市] | 江ノ島電鉄株式会社 | 工事違反 | 調査中 | |
| 3 | 2025/03/06 | 東北新幹線　上野駅～大宮駅間[東京都荒川区] | 東日本旅客鉄道株式会社 | 車両障害 | 調査中 | |
| 4 | 2024/09/02 | 水前寺線　新水前寺駅前停留場構内[熊本県熊本市] | 熊本市交通局 | 車両障害 | 報告書案審議中 | ○ |

＊　進捗状況：（事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　＊　変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

**【船舶】　調査の進捗状況（令和8年6月）**　　**運輸安全委員会**

**事故**

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/17 | 青森県三沢漁港沖 | 貨物船末広丸漁船第六十五興富丸衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 2 | 2026/03/16 | 沖縄県名護市辺野古埼付近海上 | 船種不詳平和丸転覆 船種不詳不屈転覆 | 転覆 | 調査中 | |
| 3 | 2026/02/20 | 三重県鳥羽市国崎町沖 | 貨物船新生丸遊漁船功成丸衝突 | 衝突 | 調査中 | |
| 4 | 2025/10/15 | 神奈川県藤沢市江の島沖 | 遊漁船第十島吉丸釣り客死亡 | 死傷等 | 調査中 | |
| 5 | 2025/10/05 | 静岡県沼津市沼津港 | 旅客船ちどり衝突（岸壁） | 衝突（単） | 調査中 | |
| 6 | 2025/08/04 | 山口県下松市徳山下松港 | 貨物船KEUM YANG 3乗組員死亡 | 死傷等 | 意見照会作業中 | |
| 7 | 2025/03/15 | 三重県鳥羽市小築海島東側の岩場 | 遊漁船第八大進丸乗揚 | 乗揚 | 調査中 | |
| 8 | 2025/01/06 | 茨城県鹿島港東方沖 | 漁船第八大濵丸転覆 | 転覆 | 報告書案審議中 | |
| 9 | 2024/11/23 | 阪神港神戸区 | 貨物船YIANNIS N.G.押船奨栄丸台船中央2000衝突 | 衝突 | 報告書案審議中 | |
| 10 | 2024/11/10 | 福岡県宗像市大島沖 | 掃海艇うくしま火災 | 火災 | 調査中 | |
| 11 | 2024/04/16 | 鹿児島県口之島沖 | ケミカルタンカーKEOYOUNG PIONEER乗揚 | 乗揚 | 報告書案審議中 | |
| 12 | 2024/03/20 | 山口県下関市六連島沖 | ケミカルタンカーKEOYOUNG SUN転覆 | 転覆 | 調査中 | |
| 13 | 2023/11/21 | 愛媛県松山市沖 | ロールオン・ロールオフ貨物船すおう乗揚 | 乗揚 | 報告書案審議中 | |
| 14 | 2021/08/11 | 青森県八戸市八戸港内 | 貨物船CRIMSON POLARIS乗揚 | 乗揚 | 意見照会作業中 | ○ |

＊　進捗状況：（事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　＊　変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）

**【船舶】　調査の進捗状況（令和8年6月）**　　**運輸安全委員会**

## 重大インシデント

| No. | 発生年月日 | 発生場所 | 事故等名 | 事故等種類 | 進捗状況 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

＊　進捗状況：（事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　＊　変更：前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）