

船舶事故等調査報告書

平成26年11月27日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2014長第29号
事故等種類	衝突
発生日時	平成26年4月2日 22時45分ごろ（現地時間、以下同じ。）
発生場所	中華人民共和国上海市上海港南東方沖の緑華山錨地付近 （概位 北緯30°47.7′ 東経122°35.0′）
事故等調査の経過	平成26年4月30日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	A ばら積み貨物船 プレアデス ドリーム PLEIADES DREAM、90,421トン 141079、興銀リース株式会社（船舶所有者）、商船三井株式会社（運航者） B ばら積み貨物船 クリスティーン CHRISTINE（マーシャル諸島共和国籍）、 90,095トン 9564097（IMO番号）、CHRISTINE SHIPCO LLC
乗組員等に関する情報	A 船長A（インド籍）、締約国資格受有者承認証 船長（日本国発給） B 船長B（国籍不詳）、免状不詳
死傷者等	なし
損傷	A 右舷船首部外板に凹損 B 左舷中央部外板に凹損
事故等の経過	A船は、船長Aほか21人が乗り組み、緑華山錨地付近で船首を東北東に向けて錨泊中、B船は、北進中、平成26年4月2日22時45分ごろA船の右舷船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北東、風力 3、視界 良好 海象：潮流 北西流約2.6ノット
その他の事項	船長Aは、接近して来るB船に対し、発光信号を行うとともに、VHF無線電話で呼び掛けたが、応答はなかった。
分析 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	A なし、B 不明 A なし、B 不明 A なし、B 不明 A船は、緑華山錨地付近で錨泊中、B船と衝突したものと考えられる。 B船は、緑華山錨地付近を北進中、A船と衝突したものと考えられるが、船長Bから情報が得られなかったため、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかった。

原因	本事故は、夜間、緑華山錨地付近において、A船が錨泊中、B船が北進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
----	---