

船舶事故調査報告書

平成27年6月4日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

委員 庄司邦昭（部会長）

委員 小須田 敏

委員 根本美奈

事故種類	同乗者負傷
発生日時	平成26年9月20日 15時00分ごろ
発生場所	福島県会津若松市崎川 ^{まづか} 浜東方沖 切ノ草 ^{きりのくさ} 四等三角点から真方位073° 930m付近 (概位 北緯37° 27.65′ 東経140° 02.85′)
事故調査の経過	平成26年9月22日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	水上オートバイ TAIGA ^{タイガ} 、0.2トン 232-39760埼玉、個人所有 2.89m (Lr) × 1.10m × 0.46m、FRP ガソリン機関、154.5kW、平成20年7月
乗組員等に関する情報	船長 男性 50歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 平成16年10月12日 免許証交付日 平成26年6月2日 (平成31年10月11日まで有効) 同乗者 女性 年齢不詳
死傷者等	負傷 1人（同乗者）
損傷	なし
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、座席の後部に家族1人（以下「同乗者」という。）を乗せ、猪苗代湖の崎川浜東方沖を遊走中、平成26年9月20日15時00分ごろ、左舷側から波を受けてバランスを崩し、船長及び同乗者が右舷側から湖面に投げ出された。 船長及び同乗者は、事故の発生に気付いた水上オートバイ仲間によって崎川浜まで運ばれた後、救急車で病院へ搬送され、同乗者は右肋骨骨折と診断された。
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 1 湖面：波向 不詳、波高 不詳
その他の事項	同乗者は、湖面に投げ出された際、船体に身体が当たって負傷した。
分析	

<p>乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象等の関与 判明した事項の解析</p>	<p>不明 あり 不明</p> <p>本船は、猪苗代湖の崎川浜東方沖を遊走中、左舷側から波を受けてバランスを崩し、船長及び同乗者が右舷側から湖面に投げ出された際、船体に同乗者の身体が当たって負傷したものと考えられるが、船長及び同乗者から情報が得られなかったため、その状況を明らかにすることはできなかった。</p>
<p>原因</p>	<p>本事故は、本船が、猪苗代湖の崎川浜東方沖を遊走中、左舷側から波を受けてバランスを崩し、船長及び同乗者が右舷側から湖面に投げ出された際、船体に同乗者の身体が当たったことにより発生したものと考えられる。</p>